



Fecha: 21/06/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **JRM941**

Asegurable: **NO**

Clase: **Pickup doble cab**


Año: **2021**

Marca: **Ford**

Referencia: **Ranger [5] [ff]**

Kilometraje: **92,273**

No Inspección: 3782831425	No Chasis: 8AFAR23L1MJ229601	No Motor: SA2Q MJ229601	Tipo de caja: Mecanica	Color: Gris
Centro de servicio: Satelite renting mosquera	No Serie: *****	Cilindraje: 3,198	Combustible: Diesel	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 37%	Tapicería: 100%
Pintura: 70%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	No Aplica
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL ALUMINIO	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
	68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh presenta 2 llaves funcionales, gato, llave pernos, 2 palancas, llanta repuesto, kit de carretera incompleto, extintor vencido, platón perforado por adaptación de barra antivuelco, llantas con tache mínimo de desgaste,, focos de oxidación parte inferior, motivo de rechazo: capota con golpe fuerte, se sugiere corrección para efectos de asegurabilidad.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.