




Fecha: 06/05/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **EXU806**  
Asegurable: **NO**

**Clase:** Pickup sencilla  
**Año:** 2019  
**Marca:** Changan  
**Referencia:** Mini truck  
**Kilometraje:** 83,832

<b>No Inspección:</b> 3122806867	<b>No Chasis:</b> LSCABN2R8K800035	<b>No Motor:</b> JL473QH3DF029084	<b>Tipo de caja:</b> Mecanica	<b>Color:</b> Blanco
<b>Centro de servicio:</b> Satelite renting cali	<b>No Serie:</b> LSCABN2R8K800035	<b>Cilindraje:</b> 1,243	<b>Combustible:</b> Gasolina	<b>Tipo Servicio:</b> Publico



### Estado general

Latonería: <b>87%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>90%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanque combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: No Aplica	Alarma: Original	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: Original
Espejos eléctricos: No Aplica	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: Original	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	Original
Película seguridad: Opcional	Tercer STOP: No Aplica	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: No Aplica	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
PELICULA DE SEGURIDAD	PIRELLI	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0

<b>Novedades Técnicas:</b>	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes
<b>Antecedentes:</b>	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes
<b>Observaciones:</b>	Kim.83832.motivo rechazo.estribo izquierdo con mala reparación.regulajes a/c: malas.retrovisor izquierdo con rotura.farola izquierda fisurada.bisel tacómetro fisurado.kit de carretera completo.llanta.gato.botiquin.extintor.cuanta con dos llaves de encendido	

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.