


Consulta el informe
de peritaje de
manera digitalSiguenos en:
@colserauto

Fecha: 29/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:
KQW370Asegurable: **SÍ**Clase: **Camioneta pasaj.**Año: **2022**Marca: **Ford**Referencia: **Escape [4]**Kilometraje: **67,765**No Inspección:
3752804022No Chasis:
WF0FP6AD9NP522101No Motor:
NP522101Tipo de caja:
TiptrónicaColor:
GrisCentro de servicio:
Satélite renting
barranquillaNo Serie:
XXXXCilindraje:
1,999Combustible:
GasolinaTipo Servicio:
Particular

Estado general

Latonería: 77%	Tapicería: 100%
Pintura: 75%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 83%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>




Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
70	Pintura presenta impurezas
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con pérdida de brillo
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

tiene 2 controles de encendido/gato/llave pernos/llanta de repuesto/palanca/kit de carretera completo. aplicación de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería. tapetes incompletos. tapizado techo y de piso manchado, presencia de aceite entre caja y motor, protectores inferior en mal estado, oxidaciones en componentes de suspensión, mecánicos, limitación visual por protector, se sugiere cambio de llantas y vidrio panorámico delantero, para efectos de asegurabilidad.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.