




Fecha: 22/05/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LT0489**  
Asegurable: **SÍ**

<b>Clase:</b>	Pickup doble cab
<b>Año:</b>	2024
<b>Marca:</b>	Jac
<b>Referencia:</b>	Hfc1037
<b>Kilometraje:</b>	58,175

- No Inspección:** 3752815334
- No Chasis:** LJ11PABD7RC090339
- No Motor:** N4137737
- Tipo de caja:** Mecánica
- Color:** Blanco
- Centro de servicio:** Satélite renting barranquilla
- No Serie:** XXXX
- Cilindraje:** 1,999
- Combustible:** Diesel
- Tipo Servicio:** Particular



### Estado general

Latonería: <b>70%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>70%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>88%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59% Deficiente  60% - 89% Aceptable  90% - 100% Óptimo

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	--	---

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: No Aplica	Alarma: No Aplica	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: Original
Espesores eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: Original	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	
Película seguridad: No Aplica	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: Original	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	ORIGINAL SOLICITAR FACTURA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado
	73	Pintura cuarteada
	74	Pintura con pérdida de brillo

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** vh tiene 2 llaves, gato, palanca, llanta de repuesto, kit de carretora completo, aplicación de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería, exploradora der, no enciende, tapizado techo manchado, carteras puertas rayadas, rinoliner mal estado, focos de oxidación en parte baja, no tiene llave pernos, asegurabilidad sujeta por bajo% latonería/pintura, panorámico picado, soporte de bomper tras, con corrosion

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.