



FECHA: 3/04/2025	PLACA:	LTO706
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 1352792158	ROMBO: 6	
CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - EL BUENO		
ASEGURABLE: SI		

D  
A  
T  
O  
S

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321005	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4137739	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD3RC090340	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD3RC090340	ORDEN	2143749985
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	23122		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACION	811011779	Edad:
DIRECCION	CR 2A 51 60	
PROFESION	OTROS	Tel: 3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 148.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 148.100.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 600.000	

LATONERIA	#####	75%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L



Observaciones: VEHÍCULO FUNCIONAL, 2 LLAVES, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS DE USO, RETOQUE DE PINTURA MEJORAR ACABADOS, COMPUERTA PLATÓN SUMIDA, PROTECTOR PLÁSTICOS INFERIORES MALOS, NO SE EVIDENCIAN FUGAS, RINES, ESTRIBOS, RETROVISORES Y STOP RAYADOS, PISO CARROCERÍA PRESENTA PERFORACIONES PARA ADAPTACIÓN DE BARRA ANTIVUELCO, NO PRESENTA ANTENA, AJUSTAR BÓMPERES, LLANTA DE REPUESTO, EXTINTOR Y GATO OK, EQUIPO DE CARRETERA NO PRESENTA GUANTES, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN DE COMPAÑÍAS, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A  
C  
C  
E  
S  
O  
R  
I  
O  
S

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESNEBLADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIFICACIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLODABLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	POPIA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 150.000
ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL	1	\$ 450.000
RC	OTROS C	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39%  
Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

40% - 60%	61% - 100%
Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



61% - 100%  
Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION


0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JAC

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO HFC1037



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO

2083759

FECHA PLACA:	3/04/2025	No. Informe	1352792158
PLACA:	LTO706	Ciudad	B/MANGA - EL BUENO

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO MARCA	JAC
MODELO	PICKUP DOBLE CAB
INDICACION	HFC1037
MODELO	2024
INDICACION	CHT
COLOR	BLANCO

REGISTRO	
CELEBRACION DE GIRO/OTRO	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
TELEFONO	CR 2A 51 60
DIRECCION	3202186685
PRECIOS	6

No MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
No. Motor te">No. Motor	No. SERIE	No. CHASIS
<b>N4137739</b>	<b>LJ11PABD3RC090340</b>	<b>LJ11PABD3RC090340</b>

### DOCUMENTOS




### CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR**
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado
- SERIAL**
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado
- CHASIS**
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado



### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.



# COLSERAUTO

NIT 860053523-8

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Bogotá Morate: Calle 96A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2321 / FAX: (571) 273 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 46 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente

GO - FO - 041  
Versión 2.

No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa: LT0706

Vehículo:

**REPORTE DE RECLAMACIONES**

Fecha: 3/04/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTO706			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

**NOTAS:**

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

**PERITAJE  
COMERCIAL**

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	3/04/2025	PLACA:	LTO706
--------	-----------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1352792158	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:		B/MANGA - EL BUENO	
ASEGURABLE: No Aplica			

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321005	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4137739	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD3RC090340	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD3RC090340	ORDEN	2143749985
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	23122

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 148.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 148.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 600.000

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 384643

Fecha Expedición: 3 4 2025 Hora: 4:14 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028157190

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

1/10/2023

PLACA

LTO706

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LJ11PABD3RC090340

Número VIN

LJ11PABD3RC090340

Número de motor

N4137739

Número de chasis

LJ11PABD3RC090340

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JAC

Línea

HFC1037D3KSV

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

1999

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

3400

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

814

Número de registro

499967843

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/27/2024

Fecha vencimiento

1/6/2026

Fecha vigencia

1/7/2025

Número póliza

3336988800

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/28/2023

Fecha vencimiento

1/6/2025

Fecha vigencia

1/7/2024

Número póliza

37725990

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/6/2023

Fecha vencimiento

1/6/2024

Fecha vigencia

1/7/2023

Número póliza

31844074

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

1/10/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

241777799

7/9/2024

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

207891470

4/17/2023

REGISTRADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

207910266

4/17/2023

APROBADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

202430862

1/7/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LTO706
Fecha Servicio:	3/04/2025 4:06:52 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I  
N  
F  
O  
R  
M  
E  
  
F  
O  
T  
O  
G  
R  
Á  
F  
I  
C  
O

Placa:	LTO706
Fecha Servicio:	3/04/2025 4:06:52 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

I N F O R M E F O T O G R Á F I C O

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>	2143749985		
<b>Fecha de Expedición:</b>	03/04/2025	<b>Hora:</b>	04:07

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTO706
<b>Marca:</b>	JAC
<b>Línea:</b>	HFC1037
<b>Clase:</b>	PICKUP DOBLE CAB
<b>Tipo Carrocería:</b>	DOBLE CAB 4P
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	1999
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	03/04/2025
<b>Centro de Validación:</b>	B/MANGA - EL BUENO
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BUCARAMANGA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LJ11PABD3RC090340
<b>Número de Serie:</b>	LJ11PABD3RC090340
<b>Número de motor:</b>	N4137739
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

<b>CODIGO</b>	<b>NOVEDAD</b>
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**

VEHÍCULO REGISTRA EXTEMPORANEIDAD.



Responsable Central de Control Técnico



**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	03/04/2025	<b>Ciudad:</b>	BUCARAMANGA
<b>Placa:</b>	LTO706	<b>Centro de Servicio:</b>	B/MANGA - EL BUENO

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	JAC	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>MODELO</b>	2024	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	811011779
<b>N° DE MOTOR</b>	N4137739	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 2A 51 60
<b>N° SERIE</b>	LJ11PABD3RC090340	<b>TELEFONO</b>	3202186685
<b>N° CHASIS</b>	LJ11PABD3RC090340		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

**OBSERVACIONES**


**ernesto.mateus@colserauto.com**  
**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**  
 ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

Consulta el informe  
de peritaje de  
manera digitalSíguenos en:  
@colserauto

Fecha: 04/04/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa:

**LT0706**


Asegurable:

**SÍ****Clase:** Pickup doble cab**Año:** 2024

Marca: Jac

Referencia: Hfc1037

Kilometraje: 23,122

**No inspección:**  
1352792158**No Chasis:**  
LJ11PABD3RC090340**No Motor:**  
N4137739**Tipo de caja:**  
Mecanica**Color:**  
Blanco**Centro de servicio:**  
B/manga - el bueno**No Serie:**  
LJ11PABD3RC090340**Cilindraje:**  
1,999**Combustible:**  
Diesel**Tipo Servicio:**  
Particular


## Estado general

Latonería: **75%** Tapicería: **100%**Pintura: **80%** Fugas fluidos: **100%**Vidrios: **100%**Chasis: **100%**0% - 59%  60% - 89%  90% - 100% Deficiente Aceptable Óptimo 

## Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión: **Sin Fuga**Fuga aceite caja velocidades: **Sin Fuga**Fuga aceite dirección hidráulica: **Sin Fuga**Fuga aceite motor: **Sin Fuga**Fuga liquido bomba de embrague: **No Aplica**Fuga liquido de frenos: **Sin Fuga**Fugas aceite por amortiguador: **Sin Fuga**Fugas tanque combustible: **Sin Fuga**

## Estado llantas

0% - 39%  40% - 70%  71% - 100% Deficiente Aceptable Óptimo 

## Accesorios

 Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 150000
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL	1	\$ 450000

### Novedades

#### Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas

#### Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

#### Observaciones:

vehículo funcional, 2 llaves, presenta rayones y sumidos de uso, retoque de pintura mejorar acabados, compuerta plátón sumida, protector plásticos inferiores malos, no se evidencian fugas, rines, estribos, retrovisores y stop rayados, piso carrocería presenta perforaciones para adaptación de barra antivuelco, no presenta antena, ajustar bómperes, llanta de repuesto, extintor y gato ok, equipo de carretera no presenta guantes, asegurabilidad sujeta a políticas de aceptación de compañías



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión\*.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado\*.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.\*