

FECHA: 8/04/2025	PLACA:	LTO885
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3252794326	ROMBO: 145	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE: NO		

DATOS

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4136520	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD4PC097178	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD4PC097178	ORDEN	2143750109
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	53209		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 - 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	MEDELLIN
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779 Edad:
DIRECCION	VIA 40 CON 72
PROFESION	OTROS Tel: 3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 150.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 150.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0




LATONERIA	#####	78%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	95%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	98%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

Observaciones: SEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, SE DIFICULTA INSPECCION VISUAL PARTE INFERIOR POR PROTECTORES, FAROLAS Y STOPS RAYONES LEVES, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN PARELES TRASEROS DE CABINA Y ESPALDAR CABINA, FOCOS DE OXIDACION EN PARTES BAJAS. PANORAMICO REEMPLAZADO. MOTIVO DE RECHAZO FUGA DIRECCION HIDRAULICA, FUGA POR TURBO-INTERCOOLER. 7 LLAVES 2 ENCENDIDO, GATO OK, PALANCA OK, LLAVE PERNOS OK, REPUESTO OK,, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESMIPANADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPLORADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL ALUMINIO	1	\$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JAC

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO HFC1037



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025



8/04/2025

INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe
PLACA:		Ciudad

8/04/2025 3252794326
 Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
 LTO885 contiene sistemas de seguridad SATELITE RENTING CALDAS

DATOS	MARCA			NOMBRE			
	CLASE			CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)			
	TIPO	JAC		DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA		
	MODELO	PICKUP DOBLE CAB		TELÉFONO	81101779		
	NACIONALIDAD	HFC1037			VIA 40 CON 72		
	COLOR	2023			3133954716		
	CILINDRAJE	CHI		Rombo	145		
	No. MOTOR	BLANCO	No. SERIE				
	1999						

DOCUMENTOS

N4136520 LJ11PABD4PC097178 LJ11PABD4PC097178



CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original <input type="checkbox"/>	
		Regrabado <input type="checkbox"/>	
		Grabado <input type="checkbox"/>	
SERIAL	Original <input type="checkbox"/>		
	Regrabado <input type="checkbox"/>		
	Grabado <input type="checkbox"/>		
CHASIS	Original <input type="checkbox"/>		
	Regrabado <input type="checkbox"/>		
	Grabado <input type="checkbox"/>		

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.

Firma _____
 Agente (R)
 Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
 C.C

HFC4DB2-1C
★IN 136520★

★ALJ11PABD4PC097178★

No. Motor



Registro a cargo de: _____ Placa: _____ Vehículo: _____

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



FECHA:	8/04/2025	PLACA:	LTO885
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252794326	ROMBO:	145
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 150.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 150.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4136520	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD4PC097178	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD4PC097178	ORDEN	2143750109
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	53209

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañ / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timón	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	FUGA SIN GOTEÓ
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 385721

Fecha Expedición: 8 4 2025 Hora: 9:35 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028315231

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

2/1/2023

PLACA

LTO885

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LJ11PABD4PC097178

Número VIN

LJ11PABD4PC097178

Número de motor

N4136520

Número de chasis

LJ11PABD4PC097178

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JAC

Línea

HFC1037D3KSV

Modelo

2023

Color

BLANCO

Cilindraje

1999

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

3400

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

796

Número de registro

497748117

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/26/2024

Fecha vencimiento

1/4/2026

Fecha vigencia

1/5/2025

Número póliza

3335974800

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/15/2023

Fecha vencimiento

1/4/2025

Fecha vigencia

1/5/2024

Número póliza

37402455

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/4/2023

Fecha vencimiento

1/4/2024

Fecha vigencia

1/5/2023

Número póliza

31808328

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

2/1/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

233172141

3/20/2024

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

203871897

2/1/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

202271040

1/5/2023

RECHAZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LTO885
Fecha Servicio:	8/04/2025 8:04:39 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTO885
Fecha Servicio:	8/04/2025 8:04:39 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143750109		
Fecha de Expedición:	08/04/2025	Hora:	08:26

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTO885
Marca:	JAC
Línea:	HFC1037
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	08/04/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LJ11PABD4PC097178
Número de Serie:	LJ11PABD4PC097178
Número de motor:	N4136520
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	08/04/2025	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	LTO885	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	JAC	NOMBRE	RENTING COLOMBIA
MODELO	2023	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	81101779
N° DE MOTOR	N4136520	DIRECCIÓN	VIA 40 CON 72
N° SERIE	LJ11PABD4PC097178	TELEFONO	3133954716
N° CHASIS	LJ11PABD4PC097178		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES


carlos.moreno.ct@colserauto.com
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

carlos.moreno.ct@colserauto.com | PBX:7452121
 Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.




Fecha: 10/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LT0885**
 Asegurable: **NO**

Clase: Pickup doble cab
Año: 2023
Marca: Jac
Referencia: Hfc1037
Kilometraje: 53,209

No Inspección: 3252794326	No Chasis: LJ11PABD4PC097178	No Motor: N4136520	Tipo de caja: Mecanica	Color: Blanco
Centro de servicio: Satelite renting caldas	No Serie: LJ11PABD4PC097178	Cilindraje: 1,999	Combustible: Diesel	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 78%	Tapicería: 100%
Pintura: 80%	Fugas fluidos: 98%
Vidrios: 100%	
Chasis: 95%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Humedad
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguo combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	Original
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL ALUMINIO	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: seguridad sujeta a políticas de la compañía, presenta rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, se dificulta inspección visual parte inferior por protectores, farolas y stops rayones leves, presenta rayones y sumidos en parales traseros de cabina y espaldar cabina, focos de oxidación en partes bajas, panorámico reemplazado, motivo de rechazo fuga dirección hidráulica, fuga por turbo-intercooler, 7 llaves 2 encendido, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.