

FECHA: 14/11/2024	PLACA:	LTO994
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3122720655	ROMBO: 1	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

ESTADO GENERAL

ACCESORIOS

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4138044	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD7RC090552	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD7RC090552	ORDEN	2143748176
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40212		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	CALI
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 156.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 156.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.100.000

LATONERIA	#####	79%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	88%
CHASIS	#####	95%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	84%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: SI.KM..40212 VH PRESENTA MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS PUNTUALES DE LATONERIA SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS, MÚLTIPLES FUGAS DE ACEITE POR TAPA VALVULAS-CARTER-PRIMERA TRANSMISIÓN, LEVE PICADO EN PANORÁMICO FRONTAL, TAPICERIA CON DESGASTE POR USO, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM. HERRAMIENTA BÁSICA-LLANTA DE REPUESTO Y 2 LLAVES OK., VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SINCRONIZAR MOTOR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EQUALIZADORES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TWITER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EXPLORADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OPCIONAL 265/60R18	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL/SOLICITAR FACTURA	1	\$ 1.100.000
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JAC

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO HFC1037



14/11/2024



14/11/2024



14/11/2024



14/11/2024



14/11/2024



14/11/2024



FECHA:	14/11/2024	PLACA:	LTO994
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	B122720655	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 156.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 156.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 1.100.000

**D
A
T
O
S**

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4138044	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD7RC090552	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD7RC090552	ORDEN	2143748176
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40212

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA CONTINUA *
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	REGULAR *

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspensión	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

FECHA:	14/11/2024	No. Informe	3122720655
PLACA:	LTO994	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS		No. MOTOR		No. SERIE		No. CHASIS	
MARCA	JAC	N4138044		LJ11PABD7RC090552		LJ11PABD7RC090552	
CLASE	PICKUP DOBLE CAB						
TIPO	HFC1037						
MODELO	2024						
NACIONALIDAD	CHI						
COLOR	BLANCO						
CILINDRAJE	1997						
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.						
CEDELA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779						
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108						
TELEFONO	3000441121						
Rombo	47						

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028157187

PLACA: LTO994 MARCA: JAC LINEA: HFC1037D3KSV MODELO: 2024
 CILINDRADA CC: 1.999 COLOR: BLANCO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA COMBUSTIBLE: DIESEL CAPACIDAD Kg/PSJ: 5

NÚMERO DE MOTOR: N4138044 REG. VN: LJ11PABD7RC090552
 NÚMERO DE SERIE: LJ11PABD7RC090552 REG. NÚMERO DE CHASIS: N LJ11PABD7RC090552

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): **BANCOLOMBIA S.A.** IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** POTENCIA HP: 136

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352022000610498 VE. FECHA IMPORT: 21/12/2022 PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRÍCULA: 10/01/2023 FECHA EXP. LIC. TTO: 10/01/2023 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA**

VALOR IDENTIFICACIÓN: **LT06004886536**

MOTOR Original
 Regrabado
 Grabado

SERIAL Original
 Regrabado
 Grabado

CHASIS Original
 Regrabado
 Grabado





ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO
NIT. 860.053.523 - 8

Firma Agente Técnico en identificación de automotores _____ Firma Cliente CC _____

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Pu Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Pe PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 509 / PBX: (575) 301 304 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 55 # 23- 45 - Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolarqui Pbx: 643 35 86 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga 321 470 8 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera -48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (574) 262 9 - Medellín Vehículos Pesados: - Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 481; Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera-44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022- Cartagena 818 24 246 Cel 3214985603. RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.C

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 16/11/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTO994			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.


Registro de Improntas

Nº 223974

COLSERAUTO

GO - FO - 041
Versión 2.

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

LTO 994
Placa:

Vehículo:

JAC

bx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com

SADANETA

Placa:	LT0994
Fecha Servicio:	14/11/2024 9:50:09 a.m.



Detalle 1

14/11/2024



Detalle 2

14/11/2024



Detalle 3

14/11/2024



Detalle 4

14/11/2024



Detalle 5

14/11/2024



Detalle 6

14/11/2024




Detalle 7

14/11/2024



Detalle 8

14/11/2024



Detalle 9

14/11/2024



Detalle 10

14/11/2024

Placa:	LTO994
Fecha Servicio:	14/11/2024 9:50:09 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 350966

Fecha Expedición: 14 11 2024 Hora: 11:17 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028157187

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

1/10/2023

PLACA

LTO994

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LJ11PABD7RC090552

Número VIN

LJ11PABD7RC090552

Número de motor

N4138044

Número de chasis

LJ11PABD7RC090552

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JAC

Línea

HFC1037D3KSV

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

1999

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

3400

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

673

Número de registro

499967788

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/28/2023

Fecha vencimiento

1/6/2025

Fecha vigencia

1/7/2024

Número póliza

37726008

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/6/2023

Fecha vencimiento

1/6/2024

Fecha vigencia

1/7/2023

Número póliza

31844075

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

1/10/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

220049233

10/21/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

202430965

1/7/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	2143748176		
Fecha de Expedición:	14/11/2024	Hora:	11:10

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTO994
Marca:	JAC
Línea:	HFC1037
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	14/11/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LJ11PABD7RC090552
Número de Serie:	LJ11PABD7RC090552
Número de motor:	N4138044
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico





Consulta el informe de peritaje de manera digital



Síguenos en: @colserauto


Fecha: 19/11/2024

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LT0994**
Asegurable: **SÍ**

Clase:	Pickup doble cab
Año:	2024
Marca:	Jac
Referencia:	Hfc1037
Kilometraje:	40,212

No Inspección: 3122720655	No Chasis: L311PABD7RC090552	No Motor: N4138044	Tipo de caja: Mecanica	Color: Blanco
Centro de servicio: Satelite renting cali	No Serie: L311PABD7RC090552	Cilindraje: 1,999	Combustible: Diesel	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	79%	Tapicería:	85%
Pintura:	80%	Fugas fluidos:	84%
Vidrios:	88%		
Chasis:	95%		

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Con Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Con Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguete combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	--	---

70% 70%
20% 20%

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espesios eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Original	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
LLANTAS	OPCIONAL 265/60R18	4	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL OPCIONAL/SOLICITAR	1	\$ 1100000

FACTURA

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
	68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
	70	Pintura presenta impurezas
	75	Pintura presenta golpes de piedras
	88	Seguridad activa afectada

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: si.km.40212 vh presenta múltiples rayones y sumidos, retoque de pintura en piezas puntuales de latonería se sugiere mejorar acabados, múltiples fugas de aceite por tapa valvulas-carter-primera transmisión, leve picado en panorámico frontal, tapicería con desgaste por uso, realizar matt preventivos y correctivos a elementos de sus-dir-fre por km, herramienta básica-llanta de repuesto y 2 llaves ok.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.