



<b>FECHA:</b> 14/02/2025	<b>PLACA:</b>	<b>LTP071</b>
<b>ATENDIDO PARA:</b> Compañía de Seguros		
<b>No.INSPECCION:</b> 3782766366	<b>ROMBO:</b> 11	
<b>CENTRO DE INSPECCION:</b> SATELITE RENTING MOSQUERA		
<b>ASEGURABLE:</b> SI		

DATOS

ESTADO GENERAL



ACCESORIOS

<b>MARCA</b>	JMC	<b>TIPO PINTURA</b>	Metalizada
<b>CLASE</b>	PICKUP DOBLE CA	<b>MODELO</b>	2023
<b>TIPO</b>	VIGUS PLUS	<b>CARROCERIA</b>	DOBLE CAB 4P
<b>COLOR</b>	BLANCO	<b>CILINDRAJE</b>	2402
<b>COD. FASEC.</b>	15821014	<b>COMBUSTIBLE</b>	DIESEL
<b>No. MOTOR</b>	JX4D24A5LN6P39096	<b>NACIONALIDAD</b>	CHI
<b>No. CHASIS</b>	LEFEDDE12PT04326	<b>TIPO CAJA</b>	MECANICA
<b>No. SERIAL</b>	LEFEDDE12PT04326	<b>ORDEN</b>	2143749454
<b>SERVICIO</b>	PARTICULAR		
<b>KILOMETRAJE</b>	32084		
<b>ENVIADO A</b>	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

<b>ASEGURADORA</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>SUCURSAL</b>	BOGOTA
<b>INTERMEDIARIO</b>	DIRECTORENTING COLOMBIA <b>Clave:</b>
<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>IDENTIFICACION</b>	8110117798 <b>Edad:</b>
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 74 76 50
<b>PROFESION</b>	OTROS <b>Tel:</b> 3617605000
<b>V/R CLIENTE</b>	\$ 0
<b>V/R FASECOLDA</b>	\$ 133.200.000
<b>V/R COLSERAUTO</b>	\$ 133.200.000
<b>V/R ACCESORIOS</b>	\$ 0

<b>LATONERIA</b>	#####	90%
<b>PINTURA</b>	#####	90%
<b>VIDRIOS</b>	#####	100%
<b>CHASIS</b>	#####	100%
<b>TAPICERIA</b>	#####	100%
<b>FUGAS FLUIDOS</b>	#####	100%
<b>IDENTIFICACION</b>	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES FUNCIONALES, 1 LLAVE DE CANDADO, LLANTA REPUESTO, 2 GATOS, 1 LLAVE PERNOS, 1 CRUCETA, GANCHO DE TIRO, 1 COPA PERNOS, 7 PALANCAS, EXTINTOR VIG 04/25, KIT DE CARRETERA INCOMPLETO, SUMIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, PLATON PERFORADO POR ADAPTACION DE BARRA ANTIVUELCO, FOCOS DE OXIDACION PARTE INFERIOR, NO FUNCIONA MANIJA DE SILLA CONDUCTOR, SE SUGIERE MEJORAR TERMINACION ESTETICA EN PIEZAS REPINTADAS., , DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AMPLIFICADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EXPLOSOIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OTROS	1	\$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL	1	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
RC	OTROS C	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

**MARCA** JMC



14/02/2025

**CLASE** PICKUP DOBLE CAB



14/02/2025

**TIPO** VIGUS PLUS



14/02/2025



14/02/2025



14/02/2025



14/02/2025

# COLSERAUTO

2138046

## INFORME TÉCNICO

FECHA:	14/02/2025	No. Informe	3782766366
PLACA:	LTP071	Ciudad:	SATELITE RENTING MOSQUERA

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

<b>DATOS</b>	MARCA:	JMC	NOMBRE:	RENTING COLOMBIA SA
	CLASE:	PICKUP DOBLE CAB	CEDULA DE IDENTIDAD (NIT):	8110117798
	TIPO:	VIGUS PLUS	DIRECCIONIFICADOR:	CARRERA 74 76 50
	MODELO:	2023	TELEFONO:	3617605000
	NACIONALIDAD:	CHI	TELEFONO:	11
	COLOR:	BLANCO	Rombo:	11
	CILINDRAJE:	2402		
No. MOTOR		No. SERIE	No. CHASIS	
JX4D24A5LN6P39096		LEFEDDE12PT04326	LEFEDDE12PT04326	

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10028247740**

PLACA: LTP071 MARCA: JMC LINEA: JX1033TSE4 MODELO: 2023

CILINDRAJE CC: 2.402 COLOR: BLANCO PLATEADO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA COMBUSTIBLE: DIESEL CAPACIDAD Kg/PSJ: 5

NUMERO DE MOTOR: JX4D24A5L-N6P39096 REG: N VIN: LEFEDDE12PT04326

NUMERO DE SERIE: LEFEDDE12PT04326 REG: N NUMERO DE CHASIS: LEFEDDE12PT04326 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: \*\*\*\*\* POTENCIA HP: 138

DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 882022000107700 FECHA IMPORT: 04/11/2022 PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: \*\*\*\*\*

FECHA MATRICULA: 24/01/2023 FECHA EXP. LIC. TTD: 24/01/2023 FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06004887781

**CONCEPTO E IMPRONTAS**

**MOTOR** Original   
Regrabado   
Grabado

**SERIAL** Original   
Regrabado   
Grabado

**CHASIS** Original   
Regrabado   
Grabado

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores \_\_\_\_\_ Firma Cliente CC \_\_\_\_\_

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015 Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Punte Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel: 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13. CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Florá: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULETEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

**PERITAJE  
COMERCIAL**



FECHA:	14/02/2025	PLACA:	LTP071
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros	
No.INSPECCION:	3782766366 ROMBO: 11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA
ASEGURABLE:	No Aplica

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
IDENTIFICACION	8110117798
DIRECCION	CARRERA 74 76 50
TELEFONO	3617605000
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 133.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 133.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	JMC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	VIGUS PLUS	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2402
COD. FASEC.	15821014	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	JXD24A5LN6P39096	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LEFEDDE12PT04326	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LEFEDDE12PT04326	ORDEN	2143749454
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	32084

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcciøn hidrøhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensiøn Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaciøn de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacciøn	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocømetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacømetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eløctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NO FUNCIONA *
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisiøn	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcciøn hidrøhulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	14/02/2025	<b>Ciudad:</b>	BOGOTA D.C.
<b>Placa:</b>	LTP071	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	JMC	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>MODELO</b>	2023	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8110117798
<b>N° DE MOTOR</b>	JX4D24A5LN6P39096	<b>DIRECCIÓN</b>	CARRERA 74 76 50
<b>N° SERIE</b>	LEFEDDE12PT04326	<b>TELEFONO</b>	3617605000
<b>N° CHASIS</b>	LEFEDDE12PT04326		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

**OBSERVACIONES**

**ernesto.mateus@colserauto.com**
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

 Copyright 2017 © Colserauto™  
 Todos los derechos reservados.

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143749454		
<b>Fecha de Expedición:</b>	14/02/2025	<b>Hora:</b>	12:58

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTP071
<b>Marca:</b>	JMC
<b>Línea:</b>	VIGUS PLUS
<b>Clase:</b>	PICKUP DOBLE CAB
<b>Tipo Carrocería:</b>	DOBLE CAB 4P
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	2402
<b>Tipo Combustible:</b>	DIESEL

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA SA
<b>Id Solicitante:</b>	8110117798
<b>Fecha Informe:</b>	14/02/2025
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING MOSQUERA
<b>Ciudad de Expedición:</b>	BOGOTA D.C.

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LEFEDDE12PT04326
<b>Número de Serie:</b>	LEFEDDE12PT04326
<b>Número de motor:</b>	JX4D24A5LN6P39096
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2023

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico



Placa:	LTP071
Fecha Servicio:	14/02/2025 12:57:57 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LTP071
Fecha Servicio:	14/02/2025 12:57:57 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRAFICO

Registro de Improntas

Nº 248006

**COLSERAUTO**

041

★ LEFEDDE12PTPO4326 ★

★ N6P39096 ★  
JX4D24A5L

Cargo de:

Placa:

Vehículo:

LTP 071

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)



## REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 14/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTP071			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

### IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma  
ratifica la veracidad de la misma. COLSERAUTO S.A. no se responsabiliza por errores de formato o datos.

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 372504

Fecha Expedición: 14 2 2025 Hora: 1:45 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028247740

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

1/24/2023

PLACA

LTP071

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LEFEDDE12PTP04326

Número VIN

LEFEDDE12PTP04326

Número de motor

JX4D24A5L-N6P39096

Número de chasis

LEFEDDE12PTP04326

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JMC

Línea

JX1033TSE4

Modelo

2023

Color

BLANCO PLATEADO

Cilindraje

2402

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2790

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

751

Número de registro

504947673

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

1624

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

1/14/2025

Fecha vencimiento

1/23/2026

Fecha vigencia

1/24/2025

Número póliza

3346183400

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/28/2023

Fecha vencimiento

1/23/2025

Fecha vigencia

1/24/2024

Número póliza

37730585

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/23/2023

Fecha vencimiento

1/23/2024

Fecha vigencia

1/24/2023

Número póliza

32069455

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

1/24/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

203244702

1/23/2023

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,