




Fecha: 10/05/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa:

**LMK008**

Asegurable:

**SÍ**Clase: **Camioneta pasaj.**Año: **2022**Marca: **Ford**Referencia: **Explorer [6]**Kilometraje: **54,839**No Inspección:  
**3782808941**No Chasis:  
**1FMSK8FH2NGB90246**No Motor:  
**NGB90246**Tipo de caja:  
**Tiptrónica**Color:  
**Gris**Centro de servicio:  
**Satelite renting  
mosquera**No Serie:  
**\*\*\*\***Cilindraje:  
**2,300**Combustible:  
**Gasolina**Tipo Servicio:  
**Particular**

## Estado general

Latonería: <b>72%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>70%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>88%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>




## Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>



## Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



## Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	<b>Original</b>	Plumilla trasera	<b>Original</b>	Dirección asistida	<b>Original</b>	Alarma	<b>Original</b>	Porta equipaje	<b>No Aplica</b>	Exploradoras
Espejos eléctricos	<b>Original</b>	Bloqueo central	<b>Original</b>	Dirección hidráulica	<b>No Aplica</b>	Rines	<b>Original</b>	Techo corredizo	<b>Original</b>	<b>Original</b>
Película seguridad	<b>Opcional</b>	Tercer STOP	<b>Original</b>	Aire acondicionado	<b>Original</b>	Tapicería cuero	<b>Original</b>	Spoiler	<b>No Aplica</b>	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0

### Novedades Técnicas:

Código	Descripción
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

### Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

### Observaciones:

vh presenta: 1 llave control, pernos de seguridad, llanta de repuesto, gato, kit de carretera incompleto, palancas, llaves pernos, testigo de combustible con alerta encendida, sumidos y rayones de uso diario en contorno, se sugiere mejorar terminación estética en piezas con acabado regular.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.