

COLSERAUTO

Renting
Colombia

Resumen

Consulta el informe
de peritaje de
manera digitalSiguenos en:
@colserauto

Fecha: 25/06/2025

PERITAJE
COMERCIAL

Placa:

LT0898

Asegurable: SÍ


Clase: Pickup doble cab

Año: 2024

Marca: Jac

Referencia: Hfc1037

Kilometraje: 52,429

No Inspección:
3782832590No Chasis:
LJ11PABDXRC090450No Motor:
N4137840Tipo de caja:
MecanicaColor:
BlancoCentro de servicio:
Satelite renting
mosqueraNo Serie:
LJ11PABDXRC090450Cilindraje:
1,999Combustible:
DieselTipo Servicio:
Particular

Estado general

Latonería: 82%	Tapicería: 100%
Pintura: 80%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>




Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original	
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades
Técnicas:

Código	Descripción
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
72	Pintura con marcas de lijado
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh presenta 2 llaves funcionales, llanta repuesto, gato, llave pernos, 3 palancas, extintor vig 06/26, 2 conos, 2 tacos, herramienta, botiquín para cambio, no presenta antena radio, chaleco, linterna, guantes, no presenta bocel superior bomper trasero, espaldar cabina con arreglo regular, compuerta platon repintada, asegurabilidad sujeta a políticas de compañía.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.