

Fecha: 08/07/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KOW253**

Asegurable Con Condiciones

Clase: **Camioneta pasaj.**


Año: **2022**

Marca: Mercedes benz

Referencia: Gle 450

Kilometraje: 85,552

<b>No Inspección:</b> 3782838962	<b>No Chasis:</b> W1N1673591A519639	<b>No Motor:</b> 25693030350235	<b>Tipo de caja:</b> Tiptrónica	<b>Color:</b> Blanco
<b>Centro de servicio:</b> Satelite renting mosquera	<b>No Serie:</b> *****	<b>Cilindraje:</b> 2,999	<b>Combustible:</b> Híbrido	<b>Tipo Servicio:</b> Particular



### Estado general

Latonería: <b>86%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>85%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: <b>Original</b>	Plumilla trasera: <b>Original</b>	Dirección asistida: <b>Original</b>	Alarma: <b>Original</b>	Porta equipaje: <b>No Aplica</b>	Exploradoras: <b>No Aplica</b>
Espejos eléctricos: <b>Original</b>	Bloqueo central: <b>Original</b>	Dirección hidráulica: <b>No Aplica</b>	Rines: <b>Original</b>	Techo corredizo: <b>Original</b>	
Película seguridad: <b>Opcional</b>	Tercer STOP: <b>Original</b>	Aire acondicionado: <b>Original</b>	Tapicería cuero: <b>Original</b>	Spoiler: <b>No Aplica</b>	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
	68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** vh presenta 1 llave funcional, gancho de tiro, compresor de aire, extintor próximo a vencer, kit de carretera incompleto, panorámico con picados, sumidos y rayones en contorno.

**Condiciones Para la Asegurabilidad:**

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc.)

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.