



Fecha: 11/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LLV543**
 Asegurable Con Condiciones

Clase:	Automovil
Año:	2023
Marca:	Suzuki
Referencia:	Swift [4]
Kilometraje:	41,551

- No Inspección:** 3252841475
- No Chasis:** MBHZF63S1PG211421
- No Motor:** K12MP4314398
- Tipo de caja:** Tiptronica
- Color:** Plata
- Centro de servicio:** Satelite renting caldas
- No Serie:** ****
- Cilindraje:** 1,197
- Combustible:** Gasolina
- Tipo Servicio:** Particular



Estado general

Latonería: 81%	Tapicería: 100%
Pintura: 75%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 97%	

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	---	---

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: Original	Alarma: Original	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: Original
Especios eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: No Aplica	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	
Película seguridad: Opcional	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: No Aplica	Spoller: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	88	Seguridad activa afectada
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptronica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, se dificulta inspección visual parte inferior por protectores, farolas y stops rayones leves, seguridad activa afectada, llantas en general desgastadas, panorámico reemplazado, golpe leve en compuerta y estribo rh, pérdida de línea en bomper trasero, 2 llaves, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, kit incompleto, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc.)

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.