



Fecha: 15/07/2025

PERITAJE COMERCIAL


Placa:

LLZ528Asegurable Con
CondicionesClase: **Automovil**Año: **2023**

Marca: Suzuki

Referencia: Swift [4]

Kilometraje: 42,064

No Inspección:
3782843494No Chasis:
MBHZF63S2PG283843No Motor:
K12MP1414489Tipo de caja:
TiptrónicaColor:
Blanco perladoCentro de servicio:
Satelite renting
mosqueraNo Serie:
*****Cilindraje:
1,197Combustible:
GasolinaTipo Servicio:
Particular

Estado general

Latonería: 70%	Tapicería: 100%
Pintura: 75%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>




Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
72	Pintura con marcas de lijado

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh presenta 2 llaves funcionales, llanta repuesto, llave pernos, palanca, kit de carretera incompleto, herramienta, botiquín para cambio, extintor vig 11/25, sumidos y rayones en contorno, panorámico con levas picados, se sugiere cambio de llantas traseras para efectos de asegurabilidad.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc.)



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.