



Consulta el informe  
de peritaje de  
manera digital



Síguenos en:  
@colserauto

Fecha: 19/07/2025

## PERITAJE COMERCIAL

Placa:

**LVV801**

Asegurable Con  
Condiciones

Clase: **Automovil**

Año: **2024**

Marca: **Hyundai**

Referencia: **Accent hb20s [fl]**

Kilometraje: **48,600**



No Inspección:  
3782846305



No Chasis:  
9BHCP41CBRP404852



No Motor:  
G4FGNE071485



Tipo de caja:  
Automatica



Color:  
Plata



Centro de servicio:  
Satelite renting  
mosquera



No Serie:  
\*\*\*\*




Cilindraje:  
1,591



Combustible:  
Gasolina



Tipo Servicio:  
Particular



### Estado general

Latonería: <b>91%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>95%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>




### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>



### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



### Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Especios eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	No Aplica
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoller	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

#### Novedades Técnicas:

Código	Descripción
25	Presenta piso desgrafado
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja

#### Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

#### Observaciones:

vh presenta 2 llaves funcionales, llanta repuesto, gato, llave pernos, sumidos y rayones en contorno, picados leves en panorámico, unión piso panel trasero con desgrafe, sustitución de llantas con guía mínima de desgaste, se sugiere corrección para efectos de asegurabilidad

#### Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc.)
- presenta piso desgrafado: Reparar piso desengrafado



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.