



Consulta el informe de peritaje de manera digital



Síguenos en:  
@colserauto

Fecha: 12/07/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LVV717**

Asegurable: **SÍ**

**Clase:** Automovil

**Año:** 2024

**Marca:** Hyundai

**Referencia:** Accent hb20s [fi]

**Kilometraje:** 42,756

<b>No Inspección:</b> 3122841656	<b>No Chasis:</b> 9BHCP41CBRP400360	<b>No Motor:</b> G4FGNE066193	<b>Tipo de caja:</b> Automatica	<b>Color:</b> Gris
<b>Centro de servicio:</b> Satelite renting cali	<b>No Serie:</b> 9BHCP41CBRP400360	<b>Cilindraje:</b> 1,591	<b>Combustible:</b> Gasolina	<b>Tipo Servicio:</b> Particular



### Estado general

Latonería: <b>98%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>100%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanque combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	No Aplica
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	No Aplica	
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0

Categoría	Código	Descripción
<b>Novedades Técnicas:</b>	70	Pintura presenta impurezas
	75	Pintura presenta golpes de piedras
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptrónica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializados
<b>Antecedentes:</b>	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial de este ente antes de control correspondientes
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** kim.42756.asegurable si. rayones y sumidos en general.kit de carretera completo.gato.llanta.botiquin.extintor.yh cuenta con 2 llaves de encendido. vehiculo con protectores inferiores que impiden correcta inspeccion visual. partes bajas sucias, rayadas y con leves focos de oxid.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.