



Fecha: 04/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **HZZ365**
Asegurable Con Condiciones

Clase: **Pickup doble cab**
Año: **2015**
Marca: **Chevrolet**
Referencia: **Dmax [3]**
Kilometraje: **220,966**

No Inspección: 3752836956	No Chasis: 8LBETF3WBF0297432	No Motor: MP4404	Tipo de caja: Mecanica	Color: Blanco
Centro de servicio: Satelite renting barranquilla	No Serie: 8LBETF3WBF0297432	Cilindraje: 2,500	Combustible: Diesel	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 47%	Tapicería: 60%
Pintura: 40%	Fugas fluidos: 91%
Vidrios: 73%	
Chasis: 60%	

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Humedad
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Humedad
Fuga aceite motor:	Humedad
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguete combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	--	---

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: No Aplica	Alarma: Original	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: No Aplica
Espejos eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: Original	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	No Aplica
Película seguridad: No Aplica	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: No Aplica	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0
ABS	FACTURA ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	21	Seguridad pasiva afectada
	23	Presenta mala aplicación de pintura
	69	Pintura de diferente tonalidad
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh tiene 1 llave + control, gato, llave pernos/balanca, llanta repuesto, kit carretera incompleto, cauchos paralelos regular, 3er stop rayado, limpiar conos/tes de motor para verificar otras posibles fugas, alto grado de oxidacion en tijeras y amortiguadores, oxidaciones en parte baja, no tiene antena, alarma paraparalelo del viga chasis izq, y soporte caja de vel. golpeados, corrosion en platon y bumper tras, testigo de airbag no enciende, panoramico del. fsurado y tras, picado, bajo% latoneria/pintura/llantas

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad pasiva afectada: Reparar (Panoramico, testigos, Airbag, ABS, Check engine, etc.)
- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc.)

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.