COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Siguenos en: @colserauto

Fecha: 09/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **NFY700**

Asegurable Con Condiciones

Clase:	**Automovil**
Año:	**2024**
Marca:	Hyundai
Referencia:	Accent hb20s [fl]
Kilometraje:	44,646

No inspección: 3252840033	**No Chasis:** 9BHCP41CBRP470943	No Motor: G4FGPE023458	Tipo de caja: Automatica	Color: Azul
Centro de servicio: Satelite renting caldas	**No Serie:** ****	Cilindraje: 1,591	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	**85%**	Tapicería:	**100%**
Pintura:	**70%**	Fugas fluidos:	**100%**
Vidrios:	**88%**		
Chasis:	**100%**		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ○	Óptimo ●

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	**No Aplica**
Fuga aceite caja velocidades:	**Sin Fuga**
Fuga aceite dirección hidraulica:	**No Aplica**
Fuga aceite motor:	**Sin Fuga**
Fuga liquido bomba de embrague:	**No Aplica**
Fuga liquido de frenos:	**Sin Fuga**
Fugas aceite por amortiguador:	**Sin Fuga**
Fugas tangue combustible:	**Sin Fuga**

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	No Aplica
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
88	Seguridad activa afectada
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automatica o triptronica, se sugiere realizar su verificacion en talleres especializ

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a politicas de la compañia,rayones y sumidos en carroceria,aplicacion de pintura en piezas señaladas con arreglo,farolas y stops rayones leves,luz interior trasera no funciona,llantas en general para cambio,focos de oxidacion en baul,golpe leve en bomper delantero. 2 llaves,gato ok,palanca no,llave pernos ok,repuesto ok,kit incompleto,extintor ok , se sugiere solicitar certificado de tradicion para descartar multas, embargos y otros.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas liquidos en general, Llantas, Suspensión, etc..)

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."