



Resumen





Fecha: 12/05/2025

PERITAJE COMERCIAL



Clase:	[seleccione]
Año:	2025
Marca:	Cupra
Referencia:	Formentor
Kilometraje:	3,184



No inspección: 3752809130



No Chasis: VSSZZZKM1SRNON393



No Motor:



Tipo de caja: Tiptronica



Color: Gris



Centro de servicio: Satelite renting barranguilla



XXX



Cilindraje: 1,984



Combustible: Gasolina

Estado general



Tipo Servicio: Particular

100%

100%

90% - 100%



Latonería: 98% Fugas fluidos: Pintura: 95% Vidrios: 100% 100% 60% - 89% Deficiente Aceptable Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidraulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tangue combustible:	Sin Fuga





Novedades	Código	Descripción
Técnicas:	85 218 252	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros No se realizan pruebas a la caja de cambios automatica o triptronica, se sugiere realizar su verificacion en talleres especializ
Antecedentes:	Código	Descripción
	52 63 218	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo. el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. La novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión". Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Este documento es un resumen del informe

Observaciones:

vh presenta 2 llaves, gato, llave pernos, palanca, llanta de repuesto, kit de carretera completo. sumidos y rayones en piezas de latonería, leve picado en panorámico delantero , tapizado techo manchado, luz interior de parasol izquierdo no enciende, se sugiere verificar próximo mantenimiento preventivo según ficha tecnica del fabricante.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."