




Fecha: 16/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LVW285**
Asegurable: **NO**

Clase:	Automovil
Año:	2023
Marca:	Suzuki
Referencia:	New baleno
Kilometraje:	43,234

- No Inspección:** 3252843331
- No Chasis:** MBHWBA3S9PG338614
- No Motor:** K15BN1355021
- Tipo de caja:** Automática
- Color:** Plata
- Centro de servicio:** Satélite renting caldas
- No Serie:** ****
- Cilindraje:** 1,462
- Combustible:** Gasolina
- Tipo Servicio:** Particular



Estado general

Latonería:	92%	Tapicería:	100%
Pintura:	75%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	88%		
Chasis:	62%		

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	--	---

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espesores eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original	
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	20	Presenta chasis en mal estado
	51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh presenta .2 llaves.gato ok.palanca ok.llave pernos ok.repuesto ok.kit incompleto.extintor ok. motivo de rechazo base inferior traviesa lado derecho con golpe medio. afecta concepto de asegurabilidad. . se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.