



Siguenos en: @colserauto


Fecha: 23/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **JQS128**
Asegurable Con Condiciones

Clase:	Automovil
Año:	2021
Marca:	Bmw
Referencia:	430i
Kilometraje:	45,949

No Inspección: 3252847975	No Chasis: WBA51AP00MCF94172	No Motor: 20876240	Tipo de caja: Tiptronica	Color: Blanco
Centro de servicio: Satelite renting caldas	No Serie: ****	Cilindraje: 1,998	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	99%	Tapicería:	100%
Pintura:	90%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	88%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	Original	Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
	70	Pintura presenta impurezas
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes
	88	Seguridad activa afectada
	252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automatica o triptronica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: se limita inspeccion visual partes inferiores por protectores, rayones profundos en bumper delantero, seguridad activa afectada, se sugiere cambiar llantas traseras para efectos de asegurabilidad, 2 llaves control 1 no funcional, kit despinche no, kit ok, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradicion para descartar multas, embargos y otros.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc..)

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.