COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 26/05/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KOM156**

Asegurable: SÍ

Clase:	Camioneta pasaj.
Año:	2022
Marca:	Bmw
Referencia:	X1
Kilometraje:	61,900

No inspección:	1052817433	No Chasis:	WBA71AA02N5T45425	No Motor:	43716357	Tipo de caja:	Tiptronica	Color:	Azul
Centro de servicio:	B/manga - livianos	No Serie:	***	Cilindraje:	1,998	Combustible:	Gasolina	Tipo Servicio:	Particular



Estado general

Latonería:	86%	Tapicería:	100%
Pintura:	85%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ○	Óptimo ●

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidraulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tangue combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	Original	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 200000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
70	Pintura presenta impurezas
215	No se verifica base fasecolda

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vehículo operativo si, equipo de carrera completo, 2 llaves de encendido tipo control. rayones y sumidos de uso; rines rayados; apoyabrazos delanteros malos; stop izquierdo con pérdida de material; tapizado conductor regular; protectores plástico impiden verificar componentes parte baja. , plataformas de siniestros se encuentran fuera de servicio.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."