COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 13/05/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LFQ899**

Asegurable: SÍ

Clase:	**Camioneta pasaj.**
Año:	**2023**
Marca:	Seat
Referencia:	Tarraco
Kilometraje:	47,098

No Inspección: 3122810572

No Chasis: VS2ZZZKNZPW000053

No Motor: CZDC62234

Tipo de caja: Tiptronica

Color: Gris

Centro de servicio: Satelite renting cali

No Serie: VS2ZZZKNZPW000053

Cilindraje: 1,395

Combustible: Gasolina

Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	**93%**	Tapicería:	**100%**
Pintura:	**100%**	Fugas fluidos:	**100%**
Vidrios:	**100%**		
Chasis:	**100%**		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ○	Óptimo ●

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	**No Aplica**
Fuga aceite caja velocidades:	**Sin Fuga**
Fuga aceite dirección hidraulica:	**Sin Fuga**
Fuga aceite motor:	**Sin Fuga**
Fuga liquido bomba de embrague:	**No Aplica**
Fuga liquido de frenos:	**Sin Fuga**
Fugas aceite por amortiguador:	**Sin Fuga**
Fugas tangue combustible:	**Sin Fuga**

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	Original	Exploradoras	Original
Espejos elécricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	$ 0
RC	OTROS A	1	$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
75	Pintura presenta golpes de piedras
85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: klm.47098,rayones y sumidos en general,bomper delantero descuadrado, retrovisor iz regular,kit de carretera completo,gato,llanta,extintor,botiquín,cuenta con 2 llaves de encendido

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."