COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 07/05/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KOM554**

Asegurable: SÍ

Clase:	Camioneta pasaj.
Año:	2022
Marca:	Seat
Referencia:	Ateca [fl]
Kilometraje:	66,880

No inspección:	1352807684	No Chasis:	VSSZZZ5FZN6500084	No Motor:	DJK134262	Tipo de caja:	Tiptronica	Color:	Plata
Centro de servicio:	B/manga - el bueno	No Serie:	VSSZZZ5FZN6500084	Cilindraje:	1,395	Combustible:	Gasolina	Tipo Servicio:	Particular



Estado general

Latonería:	86%	Tapicería:	100%
Pintura:	85%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ○	Óptimo ●

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidraulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tangue combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	Original	Exploradoras	Original
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 150000
ABS	ORIGINAL	1	$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehiculo presenta desgaste anormal de llantas
70	Pintura presenta impurezas

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vehículo funcional, 2 llaves, 1 funcional, rayones y sumidos de uso, retoque de pintura mejorar acabado, protector inferior que impide verificas estado inferior (componentes de suspensión, chasis, carrocería, fugas), sin fugas, rines, retrovisores y stops rayados, bomper trasero no presenta tapa, llanta de repuesto, extintor y gato ok, equipo de carretera sin chaleco, asegurabilidad sujeta a políticas de aceptación de compañías

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."