CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

FECHA: 27/01/2025	**PLACA:**	**LJK225**
ATENDIDO PARA: Compa��a de Seguros		
No.INSPECCION: 1352755937	**ROMBO:** 7	
CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - EL BUENO		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	JMC	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2023
TIPO	VIGUS PLUS	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	2402
COD. FASEC.	15821014	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	JX4D24A5L-N6P39103	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LEFEDDE12PTP04360	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	******	**ORDEN**	2143749166
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	42396		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.			
SUCURSAL	BOGOTA			
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**		
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.			
IDENTIFICACION	811011779	**Edad:**		
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108			
PROFESION	OTROS	**Tel:**	3000441121	
V/R CLIENTE	$ 0			
V/R FASECOLDA	$ 133.200.000			
V/R COLSERAUTO	$ 133.200.000			
V/R ACCESORIOS	$ 1.550.000			

LATONERIA	############################	75%
PINTURA	############################	75%
VIDRIOS	######################################	100%
CHASIS	######################################	100%
TAPICERIA	######################################	100%
FUGAS FLUIDOS	######################################	100%
IDENTIFICACION	######################################	100%
	0% **Deficiente** / 60% **Aceptable** / 90% **Optimo**	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL







Observaciones: VH OPERATIVO SI,EQUIPO CARRETERA INCOMPLETO,2 LLAVES (UNA SOLA CON CONTROL),LLANTA REPUESTO BUENO,EXTINTOR VIG. SUMIDOS Y RAYONES DE USO. SE INSPECCIONADO SUCIO,DIFICULTA VERIFICAR ESTADO (ARRIBA Y ABAJO). DESCUADRE Y LEVE FISURA BOMPERES. RINES Y TAPA CABINA TRAS RAYADA. COMPUERTA ARREGLO MALO. BOMPER TRAS CON ARREGLO. PLUMILLAS MALAS. FOCOS OXIDACION BARRA ANTIVUELCO. RADIADOR CON GOLPE. HUMEDAD TURBO. BOCEL SILLA SUELTO. PISO PLATON PERFORADO X INSTALACION BARRA ANTIVUELCO,% LATONERIA,SUJ A POLIT COMP., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 150.000
ABS	ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	2	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 700.000
ESTRIBOS	ORIGINAL PLATAFORMA	2	$ 0
RADIO DVD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 700.000
RC	OTROS C	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION

0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JMC **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** VIGUS PLUS

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2102469 LJK225

FECHA:	No. Informe
27/01/2025	1352755937
PLACA: LJK225	Ciudad: B/MANGA - EL BUENO

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	2023
NACIONALIDAD	
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT) / IDENTIFICACIÓN	811011779
DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
TELÉFONO	3000441121
Rombo	7

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
JX4D24A5L-N6P39103	******	LEFEDDE12PTP04360

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030280230

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LJK225	JMC	JX1033TSE4	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.402	BLANCO PLATEADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: JX4D24A5L-N6P39103 — REG: N — VIN: LEFEDDE12PTP04360
NÚMERO DE SERIE: LEFEDDE12PTP04360 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LEFEDDE12PTP04360 — REG: N
PROPIETARIO: BANCOLOMBIA S.A. — IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 136
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882022000084674 — FECHA IMPORT: 29/09/2022 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/02/2023 — FECHA EXP. LIC. TTO: 19/10/2023 — FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA
LT03008570068

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

COLSERAUTO NIT 860053523-8

CHASIS: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO NIT 860053523-8

Firma ______ Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente ______ C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C – 15 / PBX: (571) 745 3121 / FAX: (571) 271 9050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2376 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente**

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Registro a cargo de: _____ **Placa:** LJK225 **Vehículo:** _____

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143749166		
Fecha de Expedicion:	27/01/2025	**Hora:**	04:44

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LJK225
Marca:	JMC
Línea:	VIGUS PLUS
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2402
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	27/01/2025
Centro de Validación:	B/MANGA - EL BUENO
Ciudad de Expedición:	BUCARAMANGA

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LEFEDDE12PTP04360
Número de Serie:	******
Número de motor:	JX4D24A5L-N6P39103
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	27/01/2025	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Placa:	LJK225	**Centro de Servicio:**	B/MANGA - EL BUENO

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	JMC	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2023	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	811011779
N° DE MOTOR	JX4D24A5L-N6P39103	**DIRECCIÓN**	CRA 49 NO. 17-108
N° SERIE	******	**TELEFONO**	3000441121
N° CHASIS	LEFEDDE12PTP04360		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tec2_bog_cia@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 367500 **Fecha Expedición:** 27 / 1 / 2025 **Hora:** 4:51 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10030280230	CAMIONETA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA	LJK225
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	2/1/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LEFEDDE12PTP04360	LEFEDDE12PTP04360	JX4D24A5L-N6P39103	LEFEDDE12PTP04360
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	JMC	JX1033TSE4	2023
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO PLATEADO	2402	DOBLE CABINA CON PLATON	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
0	5		2790
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	726	504947650	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	346	1624

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	1/16/2025

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/30/2026	1/31/2025	3347325900

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	1/2/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/30/2025	1/31/2024	37837004

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/30/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/30/2024	1/31/2023	32163383

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	2/1/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
219965130	10/19/2023	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO LICENCIA TRANSITO,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
203849348	2/1/2023	AUTORIZADA	STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

FECHA:	27/01/2025	PLACA:	LJK225

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1352755937	ROMBO:	7
CENTRO DE INSPECCION:	B/MANGA - EL BUENO		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	JMC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	VIGUS PLUS	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2402
COD. FASEC.	15821014	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	JX4D24A5L-N6P39103	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LEFEDDE12PTP04360	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	******	ORDEN	2143749166
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	42396

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 133.200.000
V/R COLSERAUTO	$ 133.200.000
V/R ACCESORIOS	$ 1.550.000

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci◆n hidr◆hulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensi◆n Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci◆n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NO VERIFICABLE
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NA
Funcionamiento luces reversa	NA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba◆l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci◆n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc◆metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac◆metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el◆ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa◆ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi◆n	SIN FUGA
Fuga l◆quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci◆n hidr◆ulica	SIN FUGA
Fugas l◆quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 27/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LJK225			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LJK225
Fecha Servicio:	27/01/2025 4:39:09 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LJK225
Fecha Servicio:	27/01/2025 4:39:09 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

COLSERAUTO | Renting Colombia

Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 28/01/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LJK225**

Asegurable: SÍ

Clase:	**Pickup doble cab**
Año:	**2023**
Marca:	Jmc
Referencia:	Vigus plus
Kilometraje:	42,396

No inspección: 1352755937	**No Chasis:** LEFEDDE12PTP04360	No Motor: JX4D24A5L-N6P39103	Tipo de caja: Mecanica	Color: Blanco
Centro de servicio: B/manga - el bueno	**No Serie:** ******	Cilindraje: 2,402	Combustible: Diesel	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería:	75%	Tapicería:	100%
Pintura:	75%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ○	Aceptable ○	Óptimo ●

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidraulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Humedad
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tangue combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	Original
Espejos elécricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	No Aplica	Aire acondicio	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 150000
RADIO DVD	OPCIONAL SOLICITAR FACTURA	1	$ 700000

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
69	Pintura de diferente tonalidad
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
74	Pintura con perdida de brillo

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh operativo si,equipo carretera incompleto,2 llaves (una sola con control),llanta repuesto bueno,extintor vig. sumidos y rayones de uso. se inspeccionado sucio,dificulta verificar estado (arriba y abajo). descuadre y leve fisura bomperes. rines y tapa cabina tras rayada. compuerta arreglo malo. bomper tras con arreglo. plumillas malas. focos oxidacion barra antivuelco. radiador con golpe. humedad turbo. bocel silla suelto. piso platon perforado x instalacion barra antivuelco,% latoneria,suj a polit comp.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."