CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/01/2025	**PLACA:**	**LTO887**
ATENDIDO PARA:	Compa��a de Seguros		
No.INSPECCION:	3782757508	**ROMBO:**	18
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	JAC	**TIPO PINTURA**	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	**MODELO**	2024
TIPO	HFC1037	**CARROCERIA**	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	1999
COD. FASEC.	11321005	**COMBUSTIBLE**	DIESEL
No. MOTOR	N4137761	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD4RC090329	**TIPO CAJA**	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD4RC090329	**ORDEN**	2143749215
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	54633		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 – 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA	
IDENTIFICACION	8110117798	**Edad:**
DIRECCION	CARRERA 74 76 50	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3617605000
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 148.100.000	
V/R COLSERAUTO	$ 148.100.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	95%
PINTURA	##################################	90%
VIDRIOS	##################################	100%
CHASIS	##################################	100%
TAPICERIA	##################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	100%
IDENTIFICACION	##################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: VH PRESENTA 2 LLAVES DE ENCENDIDO FUNCIONALES, LLANTA REPUESTO, LLAVE DE PERNOS, PALANCAS, KIT DE CARRETERA PARA ACTUALIZAR, TALCO STOP IZQUIERDO FISURADO, COMPUERTA CON MULTIPLES SUMIDOS, PISO PLATON PERFORADO POR ADAPTACION DE BARRAS ANTIVUELCO, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITCAS DE COMPAÑIA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0
BARRA ANTIVUELCO	OTROS SR	1	$ 0
ESTRIBOS	OTROS PLATAFORMA	1	$ 0
RC	OTROS A	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70% 70%



70% 70%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JAC **CLASE** PICKUP DOBLE CAB **TIPO** HFC1037

30/01/2025

30/01/2025

30/01/2025

30/01/2025

30/01/2025

30/01/2025

2112471

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:		No. Informe
PLACA:	30/01/2025	Ciudad 3782757508

Este informe es valido UNICAMENTE PARA EL VEHICULO
LTO887
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	JAC
MODELO	PICKUP DOBLE CAB
NACIONALIDAD	HFC1037
COLOR	2024
CILINDRAJE	CHI
	1999

NOMBRE	
CÉDULA DE CIUDADANÍA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA SA
TELÉFONO	8110117798
	CARRERA 74 76 50
	3617605000
Rombo	18

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS

DOCUMENTOS

N4137761 LJ11PABD4RC090329 LJ11PABD4RC090329

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028157154

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LTO887	JAC	HFC1037D3KSV	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.999	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
N4137761	N	LJ11PABD4RC090329

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABD4RC090329	N	LJ11PABD4RC090329	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) / IDENTIFICACIÓN
BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 136
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352022000610498
I/E: I
FECHA IMPORT: 21/12/2022
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 10/01/2023
FECHA EXP. LIC. TTO: 10/01/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LTD6004886531

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

SERIAL
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

CHASIS
- Original ☐
- Regrabado ☐
- Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GD-FO-015
Versión 3

Versión 2.

No. Serie

No. Vin Chasis

No. Motor

Placa: LTO-827 Vehículo:

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	30/01/2025	PLACA:	LTO887

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3782757508	ROMBO:	18
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING MOSQUERA		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321005	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4137761	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD4RC090329	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD4RC090329	ORDEN	2143749215
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	54633

NOMBRE	RENTING COLOMBIA SA
IDENTIFICACION	8110117798
DIRECCION	CARRERA 74 76 50
TELEFONO	3617605000
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 148.100.000
V/R COLSERAUTO	$ 148.100.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;hulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi&#65533;n Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci&#65533;n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba&#65533;l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacci&#65533;n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el&#65533;ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa&#65533;ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi&#65533;n	SIN FUGA
Fuga l&#65533;quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;ulica	SIN FUGA
Fugas l&#65533;quido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO887
Fecha Servicio:	30/01/2025 9:38:07 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTO887
Fecha Servicio:	30/01/2025 9:38:07 a.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 368472 **Fecha Expedición:** 30 / 1 / 2025 **Hora:** 3:24 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028157154	CAMIONETA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE	LTO887
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	1/10/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LJ11PABD4RC090329	LJ11PABD4RC090329	N4137761	LJ11PABD4RC090329
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	JAC	HFC1037D3KSV	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO	1999	DOBLE CABINA	2
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	5		2830
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	751	499967842	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	25	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/27/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/6/2026	1/7/2025	3337003800

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	12/28/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/6/2025	1/7/2024	37726007

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	1/6/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
1/6/2024	1/7/2023	31844073

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	1/10/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208233539	4/24/2023	APROBADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202404003	1/7/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143749215		
Fecha de Expedicion:	30/01/2025	**Hora:**	11:53

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTO887
Marca:	JAC
Línea:	HFC1037
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carroceria:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA SA
Id Solicitante:	8110117798
Fecha Informe:	30/01/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING MOSQUERA
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LJ11PABD4RC090329
Número de Serie:	LJ11PABD4RC090329
Número de motor:	N4137761
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	30/01/2025	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.
Placa:	LTO887	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING MOSQUERA

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	JAC	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA SA
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	8110117798
N° DE MOTOR	N4137761	**DIRECCIÓN**	CARRERA 74 76 50
N° SERIE	LJ11PABD4RC090329	**TELEFONO**	3617605000
N° CHASIS	LJ11PABD4RC090329		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

ernesto.mateus@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
ernesto.mateus@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades
y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.

COLSERAUTO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 30/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTO887			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.