CERTIFICADO

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/03/2025	**PLACA:**	**LTS142**
ATENDIDO PARA:	Compa��a de Seguros		
No.INSPECCION:	3252787985	**ROMBO:**	11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	**TIPO PINTURA**	Plana
CLASE	[Seleccione]	**MODELO**	2024
TIPO	D2	**CARROCERIA**	COUPE
COLOR	BLANCO	**CILINDRAJE**	0
COD. FASEC.	42201001	**COMBUSTIBLE**	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120526	**NACIONALIDAD**	CHI
No. CHASIS	LX471X1C9RL501106	**TIPO CAJA**	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C9RL501106	**ORDEN**	2143749875
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	7194		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	MEDELLIN	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	**Clave:**
NOMBRE	RENTING COLOMBIA	
IDENTIFICACION	81101779	**Edad:**
DIRECCION	VIA 40 CON 72	
PROFESION	OTROS	**Tel:** 3133954716
V/R CLIENTE	$ 0	
V/R FASECOLDA	$ 50.600.000	
V/R COLSERAUTO	$ 50.600.000	
V/R ACCESORIOS	$ 0	

ESTADO GENERAL

LATONERIA	##################################	94%
PINTURA	##################################	90%
VIDRIOS	##################################	95%
CHASIS	##################################	100%
TAPICERIA	##################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	100%
IDENTIFICACION	##################################	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	**Aceptable**	**Optimo**	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.







Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA,PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA,APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO,FAROLAS Y STOPS RAYONES LEVES.2 LLAVES 1 NO FUNCIONAL,GATO OK,PALANCA NO,LLAVE PERNOS OK,CARGADOR OK, COMPRESOR OK, KIT INCOMPLETO,EXTINTOR OK, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL | OPCIONAL | NO TIENE

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
RC	OTROS A	1	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU **CLASE** [Seleccione] **TIPO** D2

27/03/2025

27/03/2025

27/03/2025

27/03/2025

27/03/2025

27/03/2025

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2167055

FECHA:	27/03/2025	No. Informe 3252787985
PLACA:	LTS142	Ciudad SATELITE RENTING CALDAS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA
CLASE	[Seleccione]	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	81101779
TIPO	D2	DIRECCIÓN	VIA 40 CON 72
MODELO	2024	TELEFONO	3133954716
NACIONALIDAD	CHI	Rombo	11
COLOR	BLANCO		
CILINDRAJE	0		

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
TZ175X15DYA2022120526	LX471X1C9RL501106	LX471X1C9RL501106

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028978115
PLACA LTS142 | MARCA ZHIDOU | LÍNEA D2S | MODELO 2024
CILINDRADA CC 0 | COLOR BLANCO | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CUADRICICLO | TIPO CARROCERÍA SIN CARROCERIA | COMBUSTIBLE ELECTRICO | CAPACIDAD Kg/PSJ 2
NÚMERO DE MOTOR TZ175X15DYA2022120526 | REG N | VIN LX471X1C9RL501106
NÚMERO DE SERIE LX471X1C9RL501106 | REG N | NÚMERO DE CHASIS LX471X1C9RL501106 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BANCOLOMBIA S.A. | IDENTIFICACIÓN NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ****** | BLINDAJE | POTENCIA HP 20
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352023000115936 | IE I | FECHA IMPORT. 14/03/2023 | PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 27/04/2023 | FECHA EXP. LIC. TTO. 27/04/2023 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA
LT06005008973

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

SERIAL: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

CHASIS: Original ☐ Regrabado ☐ Grabado ☐

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma ______________________
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente ______________________
C.C

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 252255

COLSERAUTO

No. Serie

LX471X1C9RL501106

No. Vin

LX471X1C9RL501106

COLSERAUTO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 27/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTS412			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

PERITAJE COMERCIAL

COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

FECHA:	27/03/2025	PLACA:	LTS142

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252787985	ROMBO:	11
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALDAS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120526	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C9RL501106	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C9RL501106	ORDEN	2143749875
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	7194

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	$ 0
V/R FASECOLDA	$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	$ 0

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;hulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	NA
Estado correas	NA
Tensi&#65533;n Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalaci&#65533;n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa ba&#65533;l / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci&#65533;n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac&#65533;metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos el&#65533;ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa&#65533;ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi&#65533;n	NA
Fuga l&#65533;quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci&#65533;n hidr&#65533;ulica	NA
Fugas l&#65533;quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

Solicitud No: 382742 **Fecha Expedición:** 27 3 2025 **Hora:** 2:52 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito	Clase vehículo	Organismo tránsito	PLACA
10028978115	CUADRICICLO	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE	LTS142
Tipo de servicio	**Estado del vehículo**	**Fecha matrícula**	
Particular	ACTIVO	4/27/2023	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie	Número VIN	Número de motor	Número de chasis
LX471X1C9RL501106	LX471X1C9RL501106	TZ175X15DYA2022120526	LX471X1C9RL501106
Clasificación	**Marca**	**Línea**	**Modelo**
AUTOMOVIL	ZHIDOU	D2S	2024
Color	**Cilindraje**	**Carrocería**	**Número de ejes**
BLANCO		SIN CARROCERIA	
Capacidad total de pasajeros	**Pasajeros sentados**	**Capacidad de carga**	**Peso bruto vehicular**
	2		
País de origen	**Días matriculados**	**Número de registro**	**Repotenciado**
SIN IDENTIFICAR	700	529027697	NO
Regrabación motor	**Regrabación chasis**	**Regrabación serie**	**Regrabación VIN**
NO	NO	NO	NO
Número regrabación motor	**Número regrabación chasis**	**Número regrabación serie**	**Número regrabación VIN**
Tiene prenda	**Tiene gravamen**	**Identificador de carrocería**	**Identificador de color**
NO	NO	0	8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	3/27/2024

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/25/2025	4/26/2024	38902090

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	4/25/2023

Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/25/2024	4/26/2023	33448574

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	4/27/2023	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de dolicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
208421330	4/26/2023	AUTORIZADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTS142
Fecha Servicio:	27/03/2025 12:44:10 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5

Detalle 6

Detalle 7

Detalle 8

Detalle 9

Detalle 10

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.523-8

Placa:	LTS142
Fecha Servicio:	27/03/2025 12:44:10 p.m.

INFORME FOTOGRÁFICO

Detalle 11

Detalle 12

Detalle 13

Detalle 14

Detalle 15

Detalle 16

Detalle 17

Detalle 18

Detalle 19

Detalle 20

Informe Registro de Novedades

Datos de solicitud de ingreso			
Nº SOLICITUD:	2143749875		
Fecha de Expedicion:	27/03/2025	**Hora:**	01:09

Aspecto del Vehículo	
Placa:	LTS142
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales	
Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	27/03/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo	
Número de Chasis:	LX471X1C9RL501106
Número de Serie:	LX471X1C9RL501106
Número de motor:	TZ175X15DYA2022120526
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit.860.053.523-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	27/03/2025	**Ciudad:**	MEDELLIN
Placa:	LTS142	**Centro de Servicio:**	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	ZHIDOU	**NOMBRE**	RENTING COLOMBIA
MODELO	2024	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	81101779
N° DE MOTOR	TZ175X15DYA2022120526	**DIRECCIÓN**	VIA 40 CON 72
N° SERIE	LX471X1C9RL501106	**TELEFONO**	3133954716
N° CHASIS	LX471X1C9RL501106		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
tecnico.improntas@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.