COLSERAUTO | Renting Colombia

# Resumen

Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en: @colserauto

Fecha: 11/07/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KOW317**

Asegurable: SÍ

| | |
|---|---|
| **Clase:** | **Camioneta pasaj.** |
| **Año:** | **2022** |
| Marca: | Mitsubishi |
| Referencia: | Outlander [3] [fl] |
| Kilometraje: | 72,275 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No inspección:** 3782841108 | **No Chasis:** JMYXTGF3WNZ000108 | No Motor: DA83934B12 | Tipo de caja: Tiptronica | Color: Plata |
| **Centro de servicio:** Satelite renting mosquera | **No Serie:** ***** | Cilindraje: 2,360 | Combustible: Gasolina | Tipo Servicio: Particular |



## Estado general

| | | | |
|---|---|---|---|
| Latonería: | **84%** | Tapicería: | **100%** |
| Pintura: | **90%** | Fugas fluidos: | **100%** |
| Vidrios: | **100%** | | |
| Chasis: | **100%** | | |

| 0% - 59% | 60% - 89% | 90% - 100% |
|---|---|---|
| Deficiente ○ | Aceptable ○ | Óptimo ● |

## Fugas de fluidos

| | |
|---|---|
| Fuga aceite caja de transmisión: | **Sin Fuga** |
| Fuga aceite caja velocidades: | **Sin Fuga** |
| Fuga aceite dirección hidraulica: | **No Aplica** |
| Fuga aceite motor: | **Sin Fuga** |
| Fuga liquido bomba de embrague: | **No Aplica** |
| Fuga liquido de frenos: | **Sin Fuga** |
| Fugas aceite por amortiguador: | **Sin Fuga** |
| Fugas tangue combustible: | **Sin Fuga** |

## Estado llantas

| 0% - 39% | 40% - 70% | 71% - 100% |
|---|---|---|
| Deficiente | Aceptable | Óptimo |




## Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidrios electricos | Original | Plumilla trasera | Original | Dirección asistida | Original | Alarma | Original | Porta equipaje | No Aplica | Exploradoras | No Aplica |
| Espejos eléctricos | Original | Bloqueo central | Original | Dirección hidráulica | No Aplica | Rines | Original | Techo corredizo | No Aplica | | |
| Película seguridad | Opcional | Tercer STOP | Original | Aire acondicio | Original | Tapicería cuero | No Aplica | Spoiler | No Aplica | | |

| Descripción | Marca referencia | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|
| RC | OTROS A | 1 | $ 0 |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL | 1 | $ 0 |
| SENSOR DE REVERSA | OPCIONAL NA | 1 | $ 0 |

**Novedades Técnicas:**

| Código | Descripción |
|---|---|
| 68 | Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe |
| 70 | Pintura presenta impurezas |
| 71 | Pintura con acabado piel naranja |
| 85 | Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes |

**Antecedentes:**

| Código | Descripción |
|---|---|
| 52 | De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos |
| 63 | Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección |
| 218 | Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros |
| 263 | Para efectos de asegurabilidad y/o comercializacion se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes |

**Observaciones:** vh presenta 2 llaves funcionales, extintor vig 06/2026, linterna, gato, kit de carretera incompleto, botiquin vencido, llanta repuesto, sumidos y rayones en contorno, panoramico con leves picados,

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."