



Fecha: 16/05/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **IOT992**
Asegurable: **NO**

| | |
|---------------------|------------------|
| Clase: | Pickup doble cab |
| Año: | 2016 |
| Marca: | Toyota |
| Referencia: | Hilux [7] [ff] |
| Kilometraje: | 219,184 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| No Inspección: 3252812814 | No Chasis: 8AJFX29G8G6608551 | No Motor: 2TR8806B44 | Tipo de caja: Mecanica | Color: Blanco |
| Centro de servicio: Satelite renting caldas | No Serie: 8AJFX29G8G6608551 | Cilindraje: 2,694 | Combustible: Gasolina | Tipo Servicio: Particular |



Estado general

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Latonería: 79% | Tapicería: 100% |
| Pintura: 60% | Fugas fluidos: 100% |
| Vidrios: 88% | |
| Chasis: 100% | |

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fuga aceite caja de transmisión: | Sin Fuga |
| Fuga aceite caja velocidades: | Sin Fuga |
| Fuga aceite dirección hidráulica: | Sin Fuga |
| Fuga aceite motor: | Sin Fuga |
| Fuga liquido bomba de embrague: | Sin Fuga |
| Fuga liquido de frenos: | Sin Fuga |
| Fugas aceite por amortiguador: | Sin Fuga |
| Fugas tanguero combustible: | Sin Fuga |

Estado llantas

| | | |
|---|--|---|
| 0% - 39% Deficiente <input type="radio"/> | 40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/> | 71% - 100% Óptimo <input type="radio"/> |
|---|--|---|

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Vidrios eléctricos: Original | Plumilla trasera: No Aplica | Dirección asistida: No Aplica | Alarma: Original | Porta equipaje: No Aplica | Exploradoras: Original |
| Especios eléctricos: Original | Bloqueo central: Original | Dirección hidráulica: Original | Rines: Original | Techo corredizo: No Aplica | |
| Película seguridad: Opcional | Tercer STOP: Original | Aire acondicionado: Original | Tapicería cuero: No Aplica | Spoiler: No Aplica | |

| Descripción | Marca referencia | Cantidad | Valor |
|--------------------------------|------------------|----------|-------|
| RC | OTROS D | 1 | \$ 0 |
| PELICULA DE SEGURIDAD CAPACETE | OPCIONAL | 1 | \$ 0 |
| | OPCIONAL FIBRA | 1 | \$ 0 |

| | | |
|----------------------------|--------|---|
| Novedades Técnicas: | Código | Descripción |
| | 70 | Pintura presenta impurezas |
| | 71 | Pintura con acabado piel naranja |
| | 218 | Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros |
| | 263 | Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes |
| Antecedentes: | Código | Descripción |
| | 52 | De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos |
| | 63 | Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección |
| | 218 | Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros |
| | 263 | Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes |

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, presenta rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, farolas y stops rayones leves, presenta rayones y sumidos en parales traseros de cabina y espaldar cabina, focos de oxidación en partes bajas, vehículo adaptado a gas, funcionamiento espejo eléctrico regular, motivo de rechazo golpe fuerte bomper delantero, roptura fuerte stop rh, 2 llaves, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, kit ok, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.