

FECHA: 21/06/2024	PLACA:	KQQ194
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3122650554	ROMBO: 2	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

MARCA	JEEP	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	WRANGLER [4]	CARROCERIA	CAMPERO
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3605
COD. FASEC.	04208115	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	***	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1C4HJXCG4LW214881	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	1C4HJXCG4LW214881	ORDEN	2143745209
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	17521		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	CALI
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
PROFESION	OTROS Tel: 3104441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 233.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 233.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

LATONERIA	#####	96%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 334 DE JUNIO 2024.  
 ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: SI, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS, KIT DE CARRETERA PRESENTA: 1 LLAVE, TACOS, TRIANGULOS, EXTINTOR, GUANTES, LINTERNA, BOTIQUIN., , NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,

ACCESORIOS

		<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PELICULA DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PELUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AMPLIFICADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EXPLOSIVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(% ) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(% ) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(% ) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JEEP

CLASE CAMPERO

TIPO WRANGLER [4]



21/06/2024



21/06/2024



21/06/2024



21/06/2024



21/06/2024



21/06/2024

FECHA:	21/06/2024	PLACA:	KQQ194
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	B122650554	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	3104441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 233.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 233.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	JEEP	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2020
TIPO	WRANGLER [4]	CARROCERIA	CAMPERO
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	3605
COD. FASEC.	04208115	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	***	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	1C4HJXCG4LW214881	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	1C4HJXCG4LW214881	ORDEN	2143745209
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	17521

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

FECHA:	21/06/2024	No. Informe:	3122650554
PLACA:	KQQ194	Ciudad:	SATELITE RENTING CALI

## INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

MARCA	JEEP
CLASE	CAMPERO
TIPO	WRANGLER [4]
MODELO	2020
NACIONALIDAD	USA
COLOR	GRIS
NUMERAJE	3605

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA (NT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NRO 17 108
TELEFONO	3104441121
Rombo	47

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
***	1C4HJXCG4LW214881	1C4HJXCG4LW214881

### DOCUMENTOS



### CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado
- SERIAL
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado
- CHASIS
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado



### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fabián Muñoz Angulo  
Técnico en Sistemas de Identificación  
**COLSERAUTO**

Firma  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma de autorización expresa de COLSERAUTO.

Bogotá Morato: Calle 85A No. 66-15 / VRR 578 15 2121 / FAX 571 211 333 - Bogotá Calle 127: Fax Calle 127 4 48 - 45 / PRR 5 11 701 2020 - Bogotá America: Calle 17 # 43-90 - Bogotá Puente Atarés: Calle 17 # 67-45 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 73 Barranquilla Pesado / PRR 1070 501 644 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 90 # 30-41 / PRR 1070 801 30x2614

**REPORTE DE RECLAMACIONES**

Fecha: 21/06/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
KQQ194			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

**NOTAS:**

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Placa:	KQQ194
Fecha Servicio:	21/06/2024 8:11:18 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	KQQ194
Fecha Servicio:	21/06/2024 8:11:18 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>N° SOLICITUD:</b>	0		
<b>Fecha de Expedición:</b>	01/01/0001	<b>Hora:</b>	12:00

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	
<b>Marca:</b>	
<b>Línea:</b>	
<b>Clase:</b>	
<b>Tipo Carrocería:</b>	
<b>Color:</b>	
<b>Cilindraje (cc):</b>	0
<b>Tipo Combustible:</b>	

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	
<b>Id Solicitante:</b>	
<b>Fecha Informe:</b>	01/01/0001
<b>Centro de Validación:</b>	
<b>Ciudad de Expedición:</b>	

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	
<b>Número de Serie:</b>	
<b>Número de motor:</b>	
<b>Tipo de servicio:</b>	
<b>Modelo:</b>	0

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**
**CODIGO**
**NOVEDAD**
**Observaciones Generales**

 -----  
 Responsable Central de Control Técnico