

FECHA:	21/11/2024	PLACA:	EQ0259
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3252724650	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALDAS			
ASEGURABLE:	NO		

DATOS

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2017
TIPO	NP 300 FRONTIER [2]	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	06412038	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	QR25141668H	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N6AD35U7ZK374582	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N6AD35U7ZK374582	ORDEN	2143748293
SERVICIO	PUBLICO		
KILOMETRAJE	98628		
ENVIADO A	CARRERA 52 # 14 – 30		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA		
IDENTIFICACION	81101779	Edad:	
DIRECCION	VIA 40 CON 72		
PROFESION	OTROS	Tel:	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 86.500.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 86.500.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	84%		
PINTURA	#####	80%		
VIDRIOS	#####	95%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIA,VEHICULO PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS,CARROCERIA TIPO FURGON GOLPEADO REPARADO,DIFICULTA INSPECCION INFERIOR POR PANTANO,ADAPTACION SISTEMA A GAS,TAPICERIA ROTA,MANIJAS ELEVAVIDRIOS MALAS,MOTIVO RECHAZO,STOPS LH ROPTURA FUERTE,ARREGLO MALO PARAL TARSERO CABINA Y ESTRIBO RH,ESTRIBO LH REGULAR,1 LLAVES ENCENDIDO,1 PARA CANDADOS,GATO OK,PALANCA OK,LLAVE PERNOS OK,REPUESTO OK, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	OPCIONAL NA	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SISTEMA A GAS NATURAL	OPCIONAL SOLICITAR FACTURAS	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA NISSAN



21/11/2024

CLASE FURGON



21/11/2024

TIPO NP 300 FRONTIER [2]



21/11/2024



21/11/2024



21/11/2024



21/11/2024

FECHA:	21/11/2024	No. Informe:	3252724650
PLACA:	EQO259	Ciudad:	SATELITE RENTING CALDAS

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	NISSAN	No. SERIE	No. CHASIS
	CLASE	FURGON	No. Motor te">No. Motor	No. SERIE
	TIPO	NP 300 FRONTIER (2)		No. CHASIS
	MODELO	2017		
	NACIONALIDAD	MEX		
	COLOR	BLANCO		
	CENTRO	2488		
	QR25141668H	3N6AD35U7ZK374582	3N6AD35U7ZK374582	

DOCUMENTOS		

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	☐ Original	☐ Regrabado	☐ Grabado	
	SERIAL	☐ Original	☐ Regrabado	☐ Grabado	
	CHASIS	☐ Original	☐ Regrabado	☐ Grabado	

OBSERVACIONES	ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.
	SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
CC

Chasis

No. Motor

3N6AD35U7ZK374582

141668H
QR25

Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com

PERITAJE
COMERCIAL



D
A
T
O
S

MARCA	NISSAN	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	FURGON	MODELO	2017
TIPO	NP 300 FRONTIER [2]	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2488
COD. FASEC.	06412038	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	QR25141668H	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3N6AD35U7ZK374582	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3N6AD35U7ZK374582	ORDEN	2143748293
SERVICIO	PUBLICO	KILOMETRAJE	98628

M
O
T
O
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci³n hidr³hulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I
N
T
E
R
I
O
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci³n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento veloc³metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac³metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el³ctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

P
A
R
T
E

B
A
J
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi³n	SIN FUGA
Fuga l³quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci³n hidr³hulica	SIN FUGA
Fugas l³quido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	21/11/2024	PLACA:	EQ0259
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252724650	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA
IDENTIFICACION	81101779
DIRECCION	VIA 40 CON 72
TELEFONO	3133954716
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 86.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 86.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensi³n Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci³n de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa ba³l / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Placa:	EQ0259
Fecha Servicio:	21/11/2024 12:52:41 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 21/11/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
EQ0259			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 352823

Fecha Expedición: 21 11 2024 Hora: 1:49 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10013812537

Tipo de servicio

Público

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

4/20/2017

PLACA

EQO259

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

3N6AD35U7ZK374582

Número VIN

3N6AD35U7ZK374582

Número de motor

QR25-141668H

Número de chasis

3N6AD35U7ZK374582

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

NISSAN

Línea

NP300 FRONTIER

Modelo

2017

Color

BLANCO

Cilindraje

2488

Carrocería

FURGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

0

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

800

Peso bruto vehicular

2550

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2772

Número de registro

207486951

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

2

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	4/16/2024	4/16/2025	SI
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	4/19/2023	4/19/2024	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	5/3/2022	5/3/2023	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	5/10/2021	5/10/2022	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	6/7/2020	6/7/2021	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE	3/22/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/19/2025	4/20/2024	38862762

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/21/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/19/2024	4/20/2023	32950664

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/16/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
4/19/2023	4/20/2022	28465408

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/17/2021

Fecha vencimiento

4/19/2022

Fecha vigencia

4/20/2021

Número póliza

26429684

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/9/2020

Fecha vencimiento

4/19/2021

Fecha vigencia

4/20/2020

Número póliza

24301464

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

NIT

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

4/20/2017

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

235069060

Fecha de registro

4/15/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

232665762

3/13/2024

REGISTRADA

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208032239

4/19/2023

APROBADA

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

175800789

5/3/2022

APROBADA

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

154314076

5/10/2021

APROBADA

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143748293		
Fecha de Expedición:	21/11/2024	Hora:	12:53

Aspecto del Vehículo

Placa:	EQO259
Marca:	NISSAN
Línea:	NP 300 FRONTIER [2]
Clase:	FURGON
Tipo Carrocería:	PICKUP SENCILLA
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2488
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA
Id Solicitante:	81101779
Fecha Informe:	21/11/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3N6AD35U7ZK374582
Número de Serie:	3N6AD35U7ZK374582
Número de motor:	QR25141668H
Tipo de servicio:	PUBLICO
Modelo:	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico