


D
A
T
A
SESTADO
GENERAL

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	MEDELLIN		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 2A 51 60		
PROFESION	OTROS	Tel:	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 125.500.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 125.500.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

**ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.**



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA POLITICAS DE LA COMPAÑIA, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN PARRALES TRASEROS DE CABINA Y ESPALDAR CABINA, FOCOS DE OXIDACION, VICEL CROMADO ESPEJO LH FISURADO, MOTIVO DE RECHAZO BOMPER DELANTERO Y COSTADO RH MALOS, GOLPE MEDIO EN CAPOTA, BOMPER TRASERO Y COSTADO LH. 3 LLAVES, GATO OK, PALANCA OK, LLAVE PERNOS OK, REPUESTO OK, KIT INCOMPLETO, EXTINTOR OK, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESSORIES

[illegible]

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optima

50%

80%



50%

80%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA

TOYOTA

CLASE

PICKUP DOBLE CAB

TIPO

HILUX [7] [FL]



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025



3/04/2025

FECHA:

No. Informe

PLACA:

Ciudad

3/04/2025

3252791962

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
10T532 Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TPD	
MODELO	TOYOTA
NACIONALIDAD	PICKUP DOBLE CAB
COLOR	HILUX (7) (FL)
CILINDRAJE	2016
TAI	

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	
DIRECCIÓN	RENTING COLOMBIA S.A.
TELÉFONO	811011779
	CR 2A 53 80
	3262186685
Rombo	2

No.MOTOR

2694

No.SERIE

No.CHASIS

2TR8808842

8AJFX29G6G6608595

8AJFX29G6G6608595

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

88.088.42
2TR

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

2TR-HE 2694
8AJFX29G6G6608595

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

8AJFX29G6G6608595

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Registro de Improntas

GO-FO-04T
Version 3

COLSERAUTO

8808842
2TR

No. Serie

8AJFX29G6G6608595~

No. Vin

I01532



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 3/04/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
IOT532	DAÑOS MENOR CUANTIA	20/07/2023	\$2,436,638
	DAÑOS MENOR CUANTIA	17/12/2019	\$1,259,481
	DAÑOS MENOR CUANTIA	8/05/2019	\$2,258,263

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2016
TIPO	HILUX [7] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2694
COD. FASEC.	09021053	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TR8808842	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	8AJFX29G6G6608595	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AJFX29G6G6608595	ORDEN	2143749981
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	131668

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	3/04/2025	PLACA:	IOT532
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252791962	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 125.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 125.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 384540

Fecha Expedición: 3 4 2025 Hora: 12:57 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10011024111

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Fecha matrícula

1/8/2016

PLACA

IOT532

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8AJFX29G6G6608595

Número VIN

8AJFX29G6G6608595

Número de motor

2TR-8808842

Número de chasis

8AJFX29G6G6608595

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

TOYOTA

Línea

HILUX

Modelo

2016

Color

SUPER BLANCO

Cilindraje

2694

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

1000

Peso bruto vehicular

2640

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

3372

Número de registro

188350373

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

958

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	11/29/2024	11/29/2025	SI
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	12/6/2023	12/6/2024	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	12/20/2022	12/20/2023	NO
IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	12/28/2021	12/28/2022	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	VIGENTE	12/9/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/28/2025	12/29/2024	3326496200
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	11/30/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/28/2024	12/29/2023	37188910
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	11/29/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
12/28/2023	12/29/2022	30983017
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	11/12/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

12/28/2022

Fecha vigencia

12/29/2021

Número póliza

27609699

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/9/2020

Fecha vencimiento

12/28/2021

Fecha vigencia

12/29/2020

Número póliza

25626431

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

NIT

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

1/8/2016

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

255441468

Fecha de registro

11/28/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

224086836

Fecha de registro

12/6/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

201130728

Fecha de registro

12/20/2022

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

172622946

Fecha de registro

4/11/2022

Estado de solicitud

REGISTRADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

166697348

Fecha de registro

12/28/2021

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Placa:	IOT532
Fecha Servicio:	3/04/2025 12:37:31 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	IOT532
Fecha Servicio:	3/04/2025 12:37:31 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749981		
Fecha de Expedición:	03/04/2025	Hora:	12:55

Aspecto del Vehículo

Placa:	IOT532
Marca:	TOYOTA
Línea:	HILUX [7] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2694
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	03/04/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AJFX29G6G6608595
Número de Serie:	8AJFX29G6G6608595
Número de motor:	2TR8808842
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	03/04/2025	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	IOT532	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2016	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	2TR8808842	DIRECCIÓN	CR 2A 51 60
N° SERIE	8AJFX29G6G6608595	TELEFONO	3202186685
N° CHASIS	8AJFX29G6G6608595		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



ernesto.mateus@colserauto.com

Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.