






ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 150.000.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 150.000.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL
QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA
INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: NO, CAUSAL DE RECHAZO, FISTIGO ABS Y DERRAPE ENCENDIDO;; PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS VARIOS, STOP TRASERO DER FISURADO, RINES RAYADOS, BABERO BOMPER IZQ SUELTO, SOPORTE BOMPER TRAS GOLPEADO, TAPICERIA TECHO SUCIA, FILTRACIÓN AGUA EN STOPS, REFLECTIVO FISURADO, FUGA DE ACEITE POR TRASMISIÓN, 2 LLAVE, GATO, LLANTA DE REPUESTO, LLAVE DE PERNOS, EXTINTOR VIGENTE, KIT DE CARRETERA COMPLETO,, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE			
			
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S
			
PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS
			
PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPEÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS
			
PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗
			
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS
			
RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ
			
CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORES
			
PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗
			
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS NA	OTROS D	OTROS NA
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	OTROS D	OTROS NA
RC	OTROS NA	OTROS D	OTROS NA
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	OTROS D	OTROS NA
✗	✓	✓	✓
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA JAC

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO HFC1037



2/12/2024



2/12/2024



2/12/2024



2/12/2024



2/12/2024



2/12/2024

PERITAJE
COMERCIAL



DATOS

MOTOR

EXTERIORES

INTERIOR

PARTES BAJA

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4132954	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD6PC095190	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD6PC095190	ORDEN	2143748443
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	47576

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	SIN FUGA
Fugas l�quido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	2/12/2024	PLACA:	LMK265
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:			
Compa�a de Seguros			
No.INSPECCION:	3122729979	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALI	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 150.000.000
V/R COLSERAUTO	\$ 150.000.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

2080947

FECHA:	2/12/2024	No. Informe	3122729979
PLACA:	LMK265	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	JAC
CLASE	PICKUP DOBLE CAB
TPS	HFC1037
MODELO	2023
NACIONALIDAD	CHI
COLOR	BLANCO
CU MOTOR	1999

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
Rombo	3

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

N4132954

LJ11PABD6PC095190

LJ11PABD6PC095190

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027640133

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LMK265	JAC	HFC1037D3KSV	2023
EXPIRACIÓN DE	COLOR	SERVICIO	
1.999	BLANCO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARRIGERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kgrs
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5
NUMERO DE MOTOR	REG	VIN	
N4132954	N	LJ11PABD6PC095190	
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABD6PC095190	N	LJ11PABD6PC095190	N
PROPIETARIO: APELLIDOS(Y NOMBRES)	IDENTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 880903938		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352022000473838

FECHA METRICULA 04/11/2022

FECHA EXP. LIC. TTD 04/11/2022

FECHA VENCIMIENTO

BLINDAJE *****

POTENCIA HP 136

FECHA IMPORT. PUERTAS 08/10/2022 4

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTE MCPAL SABANETA


LT06004807734

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores.

Firma Cliente
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015

Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-40 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 509 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 55 #23-45 - Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar Pbc (57 7) 643 35 86 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (574) 262 9352 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hongares S.A. / PBX: (574) 262 4613 Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 12/12/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LMK265			


VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

NOTAS: VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

erie



Vin
asis



tor



o a cargo de:

LMK 265

Placa:

Vehículo:

SABANETA JAC.

Placa:	LMK265
Fecha Servicio:	2/12/2024 3:07:57 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LMK265
Fecha Servicio:	2/12/2024 3:07:57 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 355342

Fecha Expedición: 2 12 2024 Hora: 4:12 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10027640133

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

11/4/2022

PLACA

LMK265

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LJ11PABD6PC095190

Número VIN

LJ11PABD6PC095190

Número de motor

N4132954

Número de chasis

LJ11PABD6PC095190

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JAC

Línea

HFC1037D3KSV

Modelo

2023

Color

BLANCO

Cilindraje

1999

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

3400

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

759

Número de registro

483947731

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

10/11/2024

Fecha vencimiento

10/31/2025

Fecha vigencia

11/1/2024

Número póliza

3302345100

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/5/2023

Fecha vencimiento

10/31/2024

Fecha vigencia

11/1/2023

Número póliza

36389357

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

10/31/2022

Fecha vencimiento

10/31/2023

Fecha vigencia

11/1/2022

Número póliza

30465268

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

11/4/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

198193504

10/31/2022

AUTORIZADA

STRIA TToYTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143748443		
Fecha de Expedición:	02/12/2024	Hora:	04:09

Aspecto del Vehículo

Placa:	LMK265
Marca:	JAC
Línea:	HFC1037
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	02/12/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LJ11PABD6PC095190
Número de Serie:	LJ11PABD6PC095190
Número de motor:	N4132954
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico





Consulta el informe
de peritaje de
manera digital



Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 13/12/2024

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

LMK265

Asegurable:

NO

Clase:

Pickup doble cab

Año:

2023

Marca:

Jac

Referencia:

Hfc1037

Kilometraje:

47,576



No inspección:

3122729979



No Chasis:

LJ11PABD6PC095190



No Motor:

N4132954



Tipo de caja:

Mecánica



Color:

Blanco



Centro de servicio:

Satelite renting call



No Serie:

LJ11PABD6PC095190



Cilindraje:

1,999




Combustible:

Diesel



Tipo Servicio:

Particular



Estado general


Latonería:	88%	Tapicería:	100%
Pintura:	85%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	88%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☐



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tange combustible:	Sin Fuga



Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0
RC	OTROS D	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
88	Seguridad activa afectada

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

Observaciones:

no, causal de rechazo: testigo abs y derrape encendido; presenta rayones y sumidos varios, stop trasero der fisurado, rines rayados, babero bomper izq suelto, soporte bomper tras golpeado, tapicería techo sucia, filtración agua en stops, reflectivo fisurado, fuga de aceite por transmisión, 2 llave, gato, llanta de repuesto, llave de pernos, extintor vigente, kit de carretera completo.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.