



Consulta el informe
de peritaje de
manera digital



Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 20/06/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

LVX422

Asegurable:

SÍ

Clase:

Camioneta pasaj.

Año:

2023

Marca:

Fiat

Referencia:

Pulse

Kilometraje:

47,629



No inspección:
3752830591



No Chasis:
9BD363B16PYZ77079



No Motor:
XX



Tipo de caja:
Automatica



Color:
Gris



Centro de servicio:
**Satelite renting
barranquilla**



No Serie:
XXX




Cilindraje:
1,332



Combustible:
Gasolina



Tipo Servicio:
Particular



Estado general


Latonería:	85%	Tapicería:	100%
Pintura:	85%	Fugas fluidos:	98%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☐



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Con Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		No Aplica
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	4	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con pérdida de brillo
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptronica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

tiene 2 llaves/gato/llave pernos/llanta de repuesto/palanca/kit de carretera completo, aplicación de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería, descuadre en bomper delantero/trasero, aplicación de pintura en parál central derecho, leve picado en panorámico delantero, no afecta área de visibilidad, oxidaciones en componentes de suspensión, mecánicos, tapizado techo machado, fuga de aceite en carter, asegurabilidad sujeta a políticas de compañía de seguros.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."