

FECHA:26/07/2024

PLACA:

LTQ419

ATENDIDO PARA:Compañía de Seguros

No.INSPECCION:3122665862ROMBO:4

CENTRO DE INSPECCION:SATELITE RENTING CALI

ASEGURABLE:SI

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060374	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C0RL501172	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C0RL501172	ORDEN	2143745996
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	1976		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		

LATONERIA	#####	99%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 335 DE JULIO 2024.


ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



BOMPER: Rayon



BOMPER: Rayon



Observaciones: SI, RAYONES Y SUMIDOS, KIT DE CARRETERA PRESENTA: 2 LLAVES, EXTINTOR VIGENTE OCT/24, BOTIQUIN, TACOS, COMPRESOR DE AIRE, TRIANGULOS, CHALECO, LINTERNA, HERRAMIENTA BASICA, GATO, CABLE DE CARGA DE VEHICULO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

☒ ORIGINAL ☒ OPCIONAL ☒ NO TIENE														
														
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
														
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR							
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0											
RC	OTROS A	1	\$ 0											
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0											

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

90%90%90%90%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAZHIDOU

CLASE[Selecione]

TIPOD2

26/07/2024

26/07/2024

26/07/2024

26/07/2024

26/07/2024

26/07/2024



DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060374	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C0RL501172	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C0RL501172	ORDEN	2143745996
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	1976

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	NA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	26/07/2024	PLACA:	LTQ419
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	8122665862	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	NA
Estado correas	NA
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA:

26/07/2024

No. Informe

3122665862

PLACA:

LTQ419

Ciudad

SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA:	ZHIDOU	NOMBRE:	RENTING COLOMBIA S.A.
CLASE:	[Seleccione]	CEDULA DE CIUDADANIA (NIT):	811011779
TIPO:	D2	DIRECCION:	CRA 49 NO. 17-108
MODELO:	2024	TELEFONO:	3000441121
NACIONALIDAD:	CHI	Rolito	4
COLOR:	GRIS		
COLORS:	0		
No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS	
TZ175X15DYA2022060374	LX471X1C0RL501172	LX471X1C0RL501172	

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028724063

PLACA: LTQ419 MARCA: ZHIDOU LINEA: D2S MODELO: 2024

CILINDRADA CC: 0 COLOR: GRIS SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CUADRICLO TIPO CARROGERIA: SIN CARROGERIA COMBUSTIBLE: ELECTRICO CAPACIDAD HP/PSI: 2

NUMERO DE MOTOR: TZ175X15DYA2022060374 REG. VIN: LX471X1C0RL501172

NUMERO DE SERIE: LX471X1C0RL501172 REG. NUMERO DE CHASIS: LX471X1C0RL501172

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION: NIT 890903938

REGISTRACION MOVILIDAD

BLINDAJE: 20 POTENCIA HP: 20

DECLARACION DE IMPORTACION: 352023000083095

FECHA IMPORT: 20/02/2023 PUERTAS: 2

FECHA MATRICULA: 23/03/2023 FECHA EXP. LIC. TTD: 24/03/2023

ORGANISMO DE TRANSITO: STIMA TTOYTE MCPAL SABANETA


VALOR DE LA PLACA: LTQ600

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR ☒ Original ☐ Regrado ☐ Grabado

SERIAL ☒ Original ☐ Regrado ☐ Grabado

CHASIS ☒ Original ☐ Regrado ☐ Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fabán Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma

Bogotá Morato: Calle 96A # 52C - 15 / PBX (57) 245 2121 / FAX (57) 271 3059 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 46 - 47 / PBX (57) 202 3126 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-65 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-47 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 86 - 29 Barrio El Prado / PBX (57) 366 6446 - Barranquilla Vehículo: Pesados: Calle 110 # 43 - 509 / PBX (57) 301 304 6013

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha:

8/08/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTQ419			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Placa:	LTQ419
Fecha Servicio:	26/07/2024 10:41:02 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTQ419
Fecha Servicio:	26/07/2024 10:41:02 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRÁFICO

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143745996		
Fecha de Expedición:	29/07/2024	Hora:	01:03

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTQ419
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	26/07/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C0RL501172
Número de Serie:	LX471X1C0RL501172
Número de motor:	TZ175X15DYA2022060374
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

