

FECHA:	17/01/2025	PLACA:	LVX008
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122750498	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	EVOLTIS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2387
COD. FASEC.	08606051	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N705785	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	4S4WMALDON3454902	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	4S4WMALDON3454902	ORDEN	2143748988
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	52325		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 181.500.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 181.500.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	85%		
PINTURA	#####	85%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: SI, PRESENTA REPARACIONES EN LATONERIA PUNTUALES, MEJORAR ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, RINES RAYADOS, 2 LLAVES, LLANTA DE REPUESTO, GATO, LLAVE DE PERNOS, EXTINTOR VIGENTE, KIT DE CARRETERA COMPLETO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPEÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIFICACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA SUBARU



17/01/2025

CLASE CAMIONETA PASAJ.



17/01/2025

TIPO EVOLTIS



17/01/2025



17/01/2025



17/01/2025



17/01/2025

FECHA:	17/01/2025	PLACA:	LVX008
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122750498	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALI	
ASEGURABLE:		No Aplica	

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 181.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 181.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

DATOS

MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	EVOLTIS	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2387
COD. FASEC.	08606051	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	N705785	NACIONALIDAD	USA
No. CHASIS	4S4WMALD0N3454902	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	4S4WMALD0N3454902	ORDEN	2143748988
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	52325

MOTOR

	
ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

	
ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

	
ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

	
ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

	
ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

	
ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

	
ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2148099

FECHA:	17/01/2025	No. Informe:	3122750498
PLACA:	LVX008	Ciudad:	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL.
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	SUBARU
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	EVOLTIS
MODELO	2022
NACIONALIDAD	USA
COLOR	BLANCO
CILINDROS	2387

NOMBRE:	RENTING COLOMBIA S.A.
CEGLA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
Rombo	5

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
N705785	4S4WMALD0N3454902	4S4WMALD0N3454902

DOCUMENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10029216363

PLACA: LVX008 MARCA: SUBARU LINEA: EVOLTIS 2.4 LIMITED MODELO: 2022

CILINDROS CC: 2387 COLOR: BLANCO CRYSTAL PEARL SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 8

NUMERO DE MOTOR: N705785 REG. VIN: 4S4WMALD0N3454902

NUMERO DE SERIE: N705785 REG. NUMERO DE CHASIS: 4S4WMALD0N3454902

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A. IDENTIFICACION: NIT 890903338


RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** POTENCIA HP: 280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48202200068414 FE. FECHA IMPORT: 18/10/2022 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRICULA: 29/05/2023 FECHA EXP. LIC. TTO: 30/05/2023 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁMITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA




LT02007545100

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-F0-015

Bogotá Morato: Calle 90A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 3121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Pu
Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Pi
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643
- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8
Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276
589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangan
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Floras: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carr
9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 1
3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 313 404 404

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha:

23/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LVX008			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Version 2.

No. Serie

No. Vin
Chasis



No. Motor



LVX 008

Placa:

Vehículo:

SUBARU

Placa:	LVX008
Fecha Servicio:	17/01/2025 2:10:40 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRÁFICO

Placa:	LVX008
Fecha Servicio:	17/01/2025 2:10:40 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 365178

Fecha Expedición: 20 1 2025 Hora: 8:56 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10029216363

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

5/29/2023

PLACA

LVX008

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

4S4WMALD0N3454902

Número de motor

N705785

Número de chasis

4S4WMALD0N3454902

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

SUBARU

Línea

EVOLTIS 2.4 LIMITED

Modelo

2022

Color

BLANCO CRYSTAL PEARL

Cilindraje

2387

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

8

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2721

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

601

Número de registro

482609288

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

13872

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/3/2024

Fecha vencimiento

5/26/2025

Fecha vigencia

5/27/2024

Número póliza

39141137

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/26/2023

Fecha vencimiento

5/26/2024

Fecha vigencia

5/27/2023

Número póliza

33907600

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

5/29/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

210184550

Fecha de registro

5/29/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TToYTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143748988		
Fecha de Expedición:	20/01/2025	Hora:	08:53

Aspecto del Vehículo

Placa:	LVX008
Marca:	SUBARU
Línea:	EVOLTIS
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2387
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	17/01/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	4S4WMALD0N3454902
Número de Serie:	4S4WMALD0N3454902
Número de motor:	N705785
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

