





ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 145.900.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 145.900.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

**ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD.
EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON
ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS
CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES
Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.**

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	320i	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	00801430	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4264105	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBA5F3100NFM00145	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WBA5F3100NFM00145	ORDEN	2143747650
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	61724		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		

LATONERIA	#####	99%		
PINTURA	#####	90%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: AS SI, PRESENTA LEVES SUIDOS Y RAYONES EN CONTORNO, DIFICIL INSPECCION VISUAL PARTE BAJA POR PROTECTORES, SE SUGIERE VERIFICAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN GENERAL POR KM ACTUAL, 2 CONTROLES, , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE				
				
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA
				
PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPANADOR
				
ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP
				
DIRECCION ASISTIDA				
✗	✓	✗	✗	✗
				
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES
				
AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR
				
TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONABAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER
				
OTROS				
✗	✓	✓	✗	✓
✗	✓	✓	✗	✓
DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR				
PELICULA DE SEGURIDAD OPCIONAL 1 \$ 0				
ABS ORIGINAL ORIGINAL 1 \$ 0				
AIR BAG ORIGINAL ORIGINAL 6 \$ 0				

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA BMW



11/10/2024

CLASE AUTOMOVIL



11/10/2024

TIPO 320i



11/10/2024



11/10/2024



11/10/2024



11/10/2024

DATOS

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	320i	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	00801430	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4264105	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBA5F3100NFM00145	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	WBA5F3100NFM00145	ORDEN	2143747650
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	61724

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	11/10/2024	PLACA:	KQQ782
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compa�a de Seguros			
No.INSPECCION:	3122705498	ROMBO:	357
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 145.900.000
V/R COLSERAUTO	\$ 145.900.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempa�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corridiso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

INFORME TÉCNICO

FECHA:	11/10/2024	No. Informe	3122705498
PLACA:	KQQ782	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	BMW
CLASE	AUTOMOVIL
TPO	320i
MODELO	2022
NACIONALIDAD	ALE
COLO	BLANCO
CLASIFICACION	1998

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
Rombo	357

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
F4264105	WBA5F3100NFM00145	WBA5F3100NFM00145

DOCUMENTOS



CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR: Original ☒, Regrabado ☐, Grabado ☐
- SERIAL: Original ☐, Regrabado ☐, Grabado ☐
- CHASIS: Original ☒, Regrabado ☐, Grabado ☐

Fablán Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fablán Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma

Bogotá Morato: Calle 84 # 43C - 14 / PBX: (571) 445-2121 / FAX: (571) 271-3050 - Bogotá Calle 127
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 267-2376 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente
Aranda: Calle 17 # 42-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carretera 51 # 66 - 23 Barrio El Prado
PBX: (575) 302 6440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 309 / PBX: (575) 307 394-651

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 12/10/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
KQQ782			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 193603

COLSERAUTO

No. Serie

No. Vin
Chasis

⊕WBA5F3100NFM00145⊕

No. Motor

«F4264105»
B48B20A

Registro a cargo de:

Jabian.

Placa:

K44 782

Vehículo:

BMW

Pbx: 7452121

Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente contactenos@colserauto.com

Sitio web: www.colserauto.com

Palmira

Placa:	KQQ782
Fecha Servicio:	11/10/2024 10:30:14 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	KQQ782
Fecha Servicio:	11/10/2024 10:30:14 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 344011

Fecha Expedición: 11 10 2024 Hora: 11:25 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10025484948

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE PALMIRA

Fecha matrícula

3/4/2022

PLACA

KQQ782

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

WBA5F3100NFM00145

Número de motor

F4264105

Número de chasis

WBA5F3100NFM00145

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

BMW

Línea

320I

Modelo

2022

Color

BLANCO MINERAL METALIZADO

Cilindraje

1998

Carrocería

SEDAN

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1570

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

951

Número de registro

392607590

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

9

Identificador de color

11789

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

3/3/2025

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

3/3/2024

Fecha expedición

2/8/2024

Número póliza

38364897

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

3/2/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

3/3/2023

Fecha expedición

2/1/2023

Número póliza

32207195

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

3/2/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

3/3/2022

Fecha expedición

3/2/2022

Número póliza

28366124

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

3/4/2022

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

170604328

3/4/2022

AUTORIZADA

STRATTOyTTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143747650		
Fecha de Expedición:	11/10/2024	Hora:	11:24

Aspecto del Vehículo

Placa:	KQQ782
Marca:	BMW
Línea:	320i
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	11/10/2024
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	WBA5F3100NFM00145
Número de Serie:	WBA5F3100NFM00145
Número de motor:	F4264105
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

