



Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 25/04/2025

PERITAJE
COMERCIAL

Placa:

LAX892

Asegurable:


SÍ**Clase:** Camioneta pasaj.**Año:** 2022

Marca: Mercedes benz

Referencia: Glc 300 e

Kilometraje: 66,795

No inspección: 1052802136	No Chasis: WIN2539531F943461	No Motor: 27492031972003	Tipo de caja: Tiptrónica	Color: Gris
Centro de servicio: B/manga - livianos	No Serie: ...	Cilindraje: 1,991	Combustible: No aplica	Tipo Servicio: Particular



Estado general


Latonería: 87%	Tapicería: 100%
Pintura: 85%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59% 60% - 89% 90% - 100%

Deficiente Aceptable Óptimo 

Estado llantas

0% - 39% 40% - 70% 71% - 100%

Deficiente Aceptable Óptimo 

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanque combustible:	Sin Fuga



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	Original	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades
Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
70	Pintura presenta impurezas
215	No se verifica base fasecolda
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
252	No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptrónica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializado

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh op si. 2 llaves control 1 sin batería, tapicería sillas y techo sucias, guardabarro del der malo, inspeccionado sucio, deterioros dentro del vehículo, leves picados en panorámico del, falta guantes y extintor vencido, bumper del-tras con leves descuadre, logo letras incompletos, llantas delanteras malas sujeto a políticas de aseguradoras, mantenimientos preventivos por km, protectores inferiores orig impiden ver estado de parte baja.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."