




Fecha: 30/04/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KQV271**
 Asegurable: **SÍ**

| | |
|---------------------|----------------|
| Clase: | Campero |
| Año: | 2022 |
| Marca: | Bmw |
| Referencia: | X4 |
| Kilometraje: | 16,107 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| No Inspección: 3752805124 | No Chasis: WBA31DT00N9J05392 | No Motor: 21626475 | Tipo de caja: Tiptronica | Color: Azul |
| Centro de servicio: Satelite renting barranquilla | No Serie: XXXX | Cilindraje: 1,998 | Combustible: Gasolina | Tipo Servicio: Particular |



Estado general

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Latonería: 87% | Tapicería: 100% |
| Pintura: 85% | Fugas fluidos: 100% |
| Vidrios: 100% | |
| Chasis: 100% | |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 0% - 59% | 60% - 89% | 90% - 100% |
| Deficiente <input type="radio"/> | Aceptable <input type="radio"/> | Óptimo <input checked="" type="radio"/> |

Fugas de fluidos

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Fuga aceite caja de transmisión: | Sin Fuga |
| Fuga aceite caja velocidades: | Sin Fuga |
| Fuga aceite dirección hidráulica: | No Aplica |
| Fuga aceite motor: | Sin Fuga |
| Fuga liquido bomba de embrague: | Sin Fuga |
| Fuga liquido de frenos: | Sin Fuga |
| Fugas aceite por amortiguador: | Sin Fuga |
| Fugas tanguo combustible: | Sin Fuga |

Estado llantas

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 0% - 39% | 40% - 70% | 71% - 100% |
| Deficiente <input type="radio"/> | Aceptable <input type="radio"/> | Óptimo <input type="radio"/> |

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Vidrios electricos | Original | Plumilla trasera | Original | Dirección asistida | Original | Alarma | No Aplica | Porta equipaje | No Aplica | Exploradoras | No Aplica |
| Espejos eléctricos | Original | Bloqueo central | Original | Dirección hidráulica | No Aplica | Rines | Original | Techo corredizo | Original | No Aplica | |
| Película seguridad | Original | Tercer STOP | Original | Aire acondicionado | Original | Tapicería cuero | Original | Spoiler | No Aplica | | |

| Descripción | Marca referencia | Cantidad | Valor |
|-------------------|---------------------|----------|-------|
| RC | OTROS A | 1 | \$ 0 |
| SILLAS ELECTRICAS | ORIGINAL ORIGINALES | 2 | \$ 0 |
| ABS | ORIGINAL ORIGINAL | 1 | \$ 0 |

| Novedades Técnicas: | Código | Descripción |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 70 | Pintura presenta impurezas |
| | 74 | Pintura con pérdida de brillo |
| | 85 | Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes |
| | 218 | Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros |
| | 252 | No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o triptronica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializ |

| Antecedentes: | Código | Descripción |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 52 | De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos |
| | 63 | Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección |
| | 218 | Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros |
| | 263 | Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes |

Observaciones: tiene 2 controles de encendido/gato/llave pernos/llanta de repuesto/palanca/kit de carretera completo, aplicación de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería, leve descuadre en bumper delantero/trasero, oxidaciones en componentes de suspensión, mecánicos, limitación visual por protector, leve picado en panorámico delantero, no afecta área de visibilidad, realizar próximos mtto preventivos según ficha técnica del fabricante.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.