

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA TOYOTA

CLASE PICKUP DOBLE CAB

TIPO HILUX [7] [FL]



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025

FECHA:		No. Informe
PLACA:	21/03/2025	Ciudad
		3252785471

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
 Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	TOYOTA	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
	CLASE	PICKUP DOBLE CAB	CEDELA DE CIUDADANA (NT)	
	TIPO	HILUX (P) [FL]	DIRECCION	811011779
	MODELO	2016	TELÉFONO	CRA 49 NO. 17-108
	NACIONALIDAD	TAI		3000441121
	COLOR	BLANCO	Rombo	33
	CLASIFICACION			
	No. MOTOR	2694	No. SERIE	
			No. CHASIS	

DOCUMENTOS

2TR8808294 8AJFX29G7G6608606 8AJFX29G7G6608606

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
 LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011024123

PLACA: IOT830 MARCA: TOYOTA LINEA: HILUX MODELO: 2016

CLASIFICACION CC: 2.884 COLOR: SUPER BLANCO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROZERIA: DOBLE CABINA COMBUSTIBLE: GAS GASOL CAPACIDAD (kg/m³): 1000 - 5

NUMERO DE MOTOR: 2TR-8808294 REG: N VIN: 8AJFX29G7G6608606

NUMERO DE SERIE: 8AJFX29G7G6608606 REG: N NUMERO DE CHASIS: 8AJFX29G7G6608606 REG: N

PROPIETARIO (APPELLADO Y NOMBRES): RENTING COLOMBIA S.A. IDENTIFICACION: NIT 811011779

RENTING COLOMBIA S.A. BLANQUEO: POTENCIA HP: 168

DECLARACION DE IMPORTACION: 482013000370963 FECHA DEPART.: 22/09/2015 PLATEA: 4

FECHA DE INICIACION: 08/01/2016 FECHA EXP. DE TIT.: 08/01/2016

CONCEPCION DE TRÁNSITO: STRIA DE TROYTE MEDELLIN

LT02003601858

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original
 Regrabado
 Grabado

SERIAL Original
 Regrabado
 Grabado

CHASIS Original
 Regrabado
 Grabado

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SE SUGIERE SOLICITAR CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR MULTAS, EMBARGOS Y OTROS.,

Firma _____
 Agente (R)
 Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
 c.c

8808294
2TR

STREFF 2594
BAJFX29G7G6608506

8AJFX29G7G6608506

Registro a cargo de:

Placa: **10T 530** Vehículo:

x: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com



FECHA:	21/03/2025	PLACA:	IOT530
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3252785471	ROMBO:	33
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALDAS	
ASEGURABLE: No Aplica			

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 125.500.000
V/R COLSERAUTO	\$ 125.500.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D
A
T
O
S**

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2016
TIPO	HILUX [7] [FL]	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2694
COD. FASEC.	09021053	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	2TR8808294	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	8AJFX29G7G6608606	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	8AJFX29G7G6608606	ORDEN	2143749830
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	120188

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	FUERA DE NIVEL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	NO VERIFICABLE
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 21/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
IOT530	DAÑOS MENOR CUANTIA	9/09/2023	\$ 5,344,175
	DAÑOS MENOR CUANTIA	29/11/2022	\$ 15,054,482
	DAÑOS MENOR CUANTIA	2/11/2020	\$ 2,996,812
	DAÑOS MENOR CUANTIA	14/02/2019	\$ 2,437,752
	DAÑOS MENOR CUANTIA	11/06/2018	\$ 783.266

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 381742

Fecha Expedición: 22 3 2025 Hora: 10:47 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10011024123

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Fecha matrícula

1/8/2016

PLACA

IOT530

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

8AJFX29G7G6608606

Número VIN

8AJFX29G7G6608606

Número de motor

2TR-8808294

Número de chasis

8AJFX29G7G6608606

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

TOYOTA

Línea

HILUX

Modelo

2016

Color

SUPER BLANCO

Cilindraje

2694

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

1000

Peso bruto vehicular

2640

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

3360

Número de registro

188350375

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

958

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

12/3/2024

12/3/2025

SI

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

12/28/2023

12/28/2024

NO

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

1/2/2023

1/2/2024

NO

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

12/27/2021

12/27/2022

NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/10/2024

Fecha vencimiento

12/28/2025

Fecha vigencia

12/29/2024

Número póliza

3326711000

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/30/2023

Fecha vencimiento

12/28/2024

Fecha vigencia

12/29/2023

Número póliza

37188884

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/29/2022

Fecha vencimiento

12/28/2023

Fecha vigencia

12/29/2022

Número póliza

30982828

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/12/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

12/28/2022

Fecha vigencia

12/29/2021

Número póliza

27609394

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

11/9/2020

Fecha vencimiento

12/28/2021

Fecha vigencia

12/29/2020

Número póliza

25626373

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

RENTING COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento

NIT

Número de documento

811011779

Fecha inicio (Propiedad)

1/8/2016

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

255831588

Fecha de registro

12/3/2024

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

226262405

Fecha de registro

12/28/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

202071161

Fecha de registro

1/2/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

166565616

Fecha de registro

12/27/2021

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

79178939

Fecha de registro

1/8/2016

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE TRANSFORMACIÓN,

Placa:	IOT530
Fecha Servicio:	21/03/2025 11:43:04 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	IOT530
Fecha Servicio:	21/03/2025 11:43:04 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	2143749830		
Fecha de Expedición:	21/03/2025	Hora:	03:58

Aspecto del Vehículo

Placa:	IOT530
Marca:	TOYOTA
Línea:	HILUX [7] [FL]
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	2694
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	21/03/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALDAS
Ciudad de Expedición:	MEDELLIN

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	8AJFX29G7G6608606
Número de Serie:	8AJFX29G7G6608606
Número de motor:	2TR8808294
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2016

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico


**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	21/03/2025	Ciudad:	MEDELLIN
Placa:	IOT530	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALDAS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2016	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	2TR8808294	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
N° SERIE	8AJFX29G7G6608606	TELEFONO	3000441121
N° CHASIS	8AJFX29G7G6608606		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.