

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	2143749347		
Fecha de Expedición:	08/02/2025	Hora:	08:33

Aspecto del Vehículo

Placa:	GHS438
Marca:	RENAULT
Línea:	TWIZY
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carrocería:	COUPE
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	NO APLICA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	08/02/2025
Centro de Validación:	B/MANGA - LIVIANOS
Ciudad de Expedición:	BUCARAMANGA

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	VF1ACVYB2NC242779
Número de Serie:	***
Número de motor:	3CGA40S015273
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales


 Responsable Central de Control Técnico



FECHA: 8/02/2025	PLACA: GHS438
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros	
No.INSPECCION: 1052762742	ROMBO: 4
CENTRO DE INSPECCION: B/MANGA - LIVIANOS	
ASEGURABLE: SI	

DATOS




MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	TWIZY	CARROCERIA	COUPE
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	08001165	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	3CGA40S015273	NACIONALIDAD FRA	
No. CHASIS	VF1ACVYB2NC242779	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143749347
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	12109		
ENVIADO A	PUENTE ARANDA CARRERA 63 NO. 17 - 91		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.	
SUCURSAL	BOGOTA	
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACION	811011779	Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108	
PROFESION	OTROS	Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLDA	\$ 46.600.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 46.600.000	
V/R ACCESORIOS	\$ 0	

LATONERIA	#####	89%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL



Observaciones: VH OPERATIVO SI, EQUIPO CARRETERA INCOMPLETO, (3 LLAVES SIN CONTROL, UNA FUNCIONA PARA APERTURA GUANTERA Y BAUL ESPALDAR), EXTINTOR VIG. TEMAS ASEGURABILIDAD CAMBIAR LLANTAS TRAS Y DELANTERA IZQ. CAPOTA CON CINTA ADHESIVA DIFICULTA VER ESTADO. SUM Y RAY USO. NO SE MARCA BATERIA POR DIFICIL ACCESO. ACRILICOS PUERTAS RAYONES FUERTES Y FISURADOS. ESPALDAR PLASTICO EXTERNO VH CON FATIGA MATERIAL Y DEFECTO. RINES Y BOCELES RAYADOS. BOCEL PUERTA DER FISURADO. RAY FUERTE BOMPER DEL. SUJ POLIT COMP., VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
OTROS	OPCIONAL ACRILICOS EN PUERTAS	2	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL	1	\$ 0
RC	OTROS B	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo


SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA RENAULT

CLASE AUTOMOVIL

TIPO TWIZY



8/02/2025



8/02/2025



8/02/2025



8/02/2025



8/02/2025



8/02/2025

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2037765

438

FECHA:	8/02/2025	No. Informe	2052762742
PLACA:	GHS438	Ciudad	B/MANGA - LIVIANOS

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	RENAULT
TIPO	AUTOMOVIL
MODELO	TWIZY
NACIONALIDAD	2022
COLOR	FRA
CILINDRAJE	NEGRO

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NT)	RENTING COLOMBIA S.A.
DIRECCION	R11011779
TELEFONO	CRA 49 NO. 17-108
	3000441121
Rombo	4

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
3CGA40S015273	***	VF1ACVYB2NC242779

DOCUMENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023558094

Placa: **GHS438** MARCA: **RENAULT** LINEA: **TWIZY TECHNIC** MODELO: **2022**

CILINDRAJE: **0** COLOR: **NEGRO BLANCO** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHICULO: **SIN CARROCERIA ELECTRICO** CAPACIDAD (kg/PL): **2**

NUMERO DE MOTOR: **3CGA40S015273** REG. N: **VF1ACVYB2NC242779**

NUMERO DE SERIE: **VF1ACVYB2NC242779** REG. N: **N**

PROPIETARIO (APellidos y Nombres): **BANCOLOMBIA S.A.** IDENTIFICACION: **NET-90060398**

REGISTRACION VEHICULO

DECLARACION DE IMPORTACION: 352021000134600

FECHA MATRICULA: 02/08/2021

FECHA ESP. LIC. PTO: 02/08/2021


FECHA VENCIMIENTO: 02/08/2021

DIR TITOTTE BUCARAMANGA

LTD1008551967

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original
- Regrabado
- Grabado
- SERIAL** Original
- Regrabado
- Grabado
- CHASIS** Original
- Regrabado
- Grabado



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.

Bogotá Moratiz: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 245 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2328 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente: Avenida Calle 17 # 43-47 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 25 Barrio El Prado 7

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	08/02/2025	Ciudad:	BUCARAMANGA
Placa:	GHS438	Centro de Servicio:	B/MANGA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2022	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	3CGA40S015273	DIRECCIÓN	CRA 49 NO. 17-108
N° SERIE	***	TELEFONO	3000441121
N° CHASIS	VF1ACVYB2NC242779		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



tec2_bog_cia@colserauto.com
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A

tec2_bog_cia@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
 Todos los derechos reservados.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 370718

Fecha Expedición: 8 2 2025 Hora: 10:40 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10023558094

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

Fecha matrícula

8/2/2021

PLACA

GHS438

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

VF1ACVYB2NC242779

Número de motor

3CGA40S015273

Número de chasis

VF1ACVYB2NC242779

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

TWIZY TECHNIC

Modelo

2022

Color

NEGRO BLANCO

Cilindraje

0

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

680

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1285

Número de registro

324634095

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

2251

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

7/3/2024

Fecha vencimiento

7/29/2025

Fecha vigencia

7/30/2024

Número póliza

39497127

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/13/2023

Fecha vencimiento

7/29/2024

Fecha vigencia

7/30/2023

Número póliza

34849859

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/16/2022

Fecha vencimiento

7/29/2023

Fecha vigencia

7/30/2022

Número póliza

28914350

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

7/29/2021

Fecha vencimiento

7/29/2022

Fecha vigencia

7/30/2021

Número póliza

27034799

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
BANCOLOMBIA S.A.	NIT	890903938	8/2/2021	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
158493584	8/2/2021	AUTORIZADA	DIR TTOyTTE BUCARAMANGA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

**PERITAJE
COMERCIAL**



COLSERAUTO S.A.
www.colserauto.com

**D
A
T
O
S**

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2022
TIPO	TWIZY	CARROCERIA	COUPE
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	08001165	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	3CGA40S015273	NACIONALIDAD	FRA
No. CHASIS	VF1ACVYB2NC242779	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	***	ORDEN	2143749347
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	12109

**M
O
T
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NA

**E
X
T
E
R
I
O
R
E
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	NO FUNCIONA *

**I
N
T
E
R
I
O
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NA
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	NA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

**P
A
R
T
E
B
A
J
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	8/02/2025	PLACA:	GHS438
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1052762742	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	B/MANGA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 46.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 46.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	NA
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	NA
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NA
Estado carcasa caja de velocidades	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	NA
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	NA
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	NA
Estado carteras puertas	NA
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspensión	NO VERIFICABLE
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	NO VERIFICABLE
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 8/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
GHS438			

VIGENCIA POLIZA	VENCIDA
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

Placa:	GHS438
Fecha Servicio:	8/02/2025 8:20:40 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

I
N
F
O
R
M
E

F
O
T
O
G
R
Á
F
I
C
O

Placa:	GHS438
Fecha Servicio:	8/02/2025 8:20:40 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

I
N
F
O
R
M
E

F
O
T
O
G
R
Á
F
I
C
O