

FECHA:	1/02/2025	PLACA:	GZL559
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122759021	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2020
TIPO	GLC 300	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1991
COD. FASEC.	05806076	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	26492080043543	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1N2533841F793445	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143749247
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	74410		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 164.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 164.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	89%		
PINTURA	#####	90%		
VIDRIOS	#####	88%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	



Observaciones: SI.KM..74410 VH PRESENTA MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS PUNTUALES DE LATONERIA SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS, DISCOS DE FRENO PARA CAMBIO POR DESGASTE ANORMAL, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM. EXTINTOR-HERRAMIENTA BÁSICA-LLANTA DE REPUESTO Y 2 LLAVES OK., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SINCRONIZAR MOTOR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE														
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	●	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OPCIONAL 235/55R19	4	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0
SILLAS ELECTRICAS	ORIGINAL ORIGINALES	2	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA MERCEDES BENZ



1/02/2025

CLASE CAMIONETA PASAJ.



1/02/2025

TIPO GLC 300



1/02/2025



1/02/2025



1/02/2025



1/02/2025

PERITAJE
COMERCIAL



D
A
T
O
S

MARCA	MERCEDES BENZ	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2020
TIPO	GLC 300	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1991
COD. FASEC.	05806076	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	26492080043543	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	W1N2533841F793445	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*	ORDEN	2143749247
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	74410

M
O
T
O
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I
N
T
E
R
I
O
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci�n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc�metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac�metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el�ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P
A
R
T
E

B
A
J
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmissi�n	SIN FUGA
Fuga l�quido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci�n hidr�ulica	NA
Fugas l�quido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	1/02/2025	PLACA:	GZL559
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compa�a de Seguros			
No.INSPECCION:	3122759021	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 164.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 164.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi�n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaci�n de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba�il / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desemp�ador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2148229

FECHA:	1/02/2025	No. Informe:	3122759021
PLACA:	GZL559	Ciudad:	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

MARCA	MERCEDES BENZ
CLASE	CAMIONETA PASAJ.
TIPO	GLC 300
MODELO	2020
NACIONALIDAD	ALE
COLOR	GRIS
CILINDRAJE	1991

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CEDEJA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
Rombo	17

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
26492080043543	*	W1N2533841F793445

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020683369

PLACA: GZL559 MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: GLC 300 4MATIC MODELO: 2020

CILINDRAJE CC: 1.991 COLOR: GRIS SELENITA METALIZADA SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO-CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD Kg/PSJ: 5

NÚMERO DE MOTOR: 26492080043543 REG. VIN: W1N2533841F793445

NÚMERO DE SERIE: W1N2533841F793445 REG. NÚMERO DE CHASIS: W1N2533841F793445 REG. IDENTIFICACIÓN: NIT: 890903898

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANGOLOMBIA S.A.

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: 254

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482020000145651

FECHA IMPORT: 06/03/2020

FECHA MATRÍCULA: 24/06/2020

FECHA EXP. LIC. TTD: 24/06/2020

FECHA VENCIMIENTO: 24/06/2020

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTE PALMIRA

LT06002652303

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 245 2121 / FAX: (571) 273 3050 - Bogotá Calle 127
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 202 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puentes
Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 304 304 6613
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589
- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista León/Bucaramanga Cel: 321 470 8366
- Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 53 Av. Los Industriales / PBX: (574) 205 9275 - (574) 589 8464 Cel: 313 595 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 35 - 53 CDA Hangares S.A.
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Florio: Av. 3 Norte # 62N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Son: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 Cel: 3202324022 - Cartagena: C/ra 818 24 246 Cel: 3224985203
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULETOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 1/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
GZL559	DAÑOS MENOR CUANTIA	31/jul/2022	\$1,252,727
	DAÑOS MENOR CUANTIA	03/may/2022	\$1,573,375
	DAÑOS MENOR CUANTIA	11/sep/2021	\$2,584,933

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Serie



Vin
asis



tor



521 559

Placa:

Vehiculo:

Mercedes B

Placa:	GZL559
Fecha Servicio:	1/02/2025 9:32:20 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	GZL559
Fecha Servicio:	1/02/2025 9:32:20 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 369079

Fecha Expedición: 1 2 2025 Hora: 4:16 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10020683369

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE PALMIRA

Fecha matrícula

6/24/2020

PLACA

GZL559

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

W1N2533841F793445

Número de motor

26492080043543

Número de chasis

W1N2533841F793445

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

MERCEDES BENZ

Línea

GLC 300 4MATIC COUPE

Modelo

2020

Color

GRIS SELENTA METALIZADA

Cilindraje

1991

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2405

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1683

Número de registro

275908429

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

14247

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

5/27/2024

Fecha vencimiento

6/23/2025

Fecha vigencia

6/24/2024

Número póliza

39270623

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/30/2023

Fecha vencimiento

6/23/2024

Fecha vigencia

6/24/2023

Número póliza

33953060

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/12/2022

Fecha vencimiento

6/23/2023

Fecha vigencia

6/24/2022

Número póliza

28720643

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

5/14/2021

Fecha vencimiento

6/23/2022

Fecha vigencia

6/24/2021

Número póliza

26628599

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

6/23/2020

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

6/23/2021

Fecha vigencia

6/24/2020

Número póliza

24793426

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

6/24/2020

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

140360568

Fecha de registro

6/24/2020

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRITATTOYTE PALMIRA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749247		
Fecha de Expedición:	01/02/2025	Hora:	11:34

Aspecto del Vehículo

Placa:	GZL559
Marca:	MERCEDES BENZ
Línea:	GLC 300
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	1991
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	01/02/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	W1N2533841F793445
Número de Serie:	*
Número de motor:	26492080043543
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico





Consulta el informe
de peritaje de
manera digital



Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 03/02/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

GZL559

Asegurable:

SÍ

Clase: Camioneta pasaj.

Año: 2020

Marca: Mercedes benz

Referencia: Glc 300

Kilometraje: 74,410



No Inspección:
3122759021



No Chasis:
W1N2533841F793445



No Motor:
26492080043543



Tipo de caja:
Tiptronica



Color:
Gris



Centro de servicio:
Satelite renting call



No Serie:
.




Cilindraje:
1,991



Combustible:
Gasolina



Tipo Servicio:
Particular



Estado general


Latonería:	89%	Tapicería:	100%
Pintura:	90%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	88%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original		Original
Película seguridad	Original	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
LLANTAS	OPCIONAL 235/55R19	4	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
70	Pintura presenta impurezas
75	Pintura presenta golpes de piedras
102	Se sugiere sincronizar motor
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

si.km.74410 vh presenta múltiples rayones y sumidos, retoque de pintura en piezas puntuales de latonería se sugiere mejorar acabados, discos de freno para cambio por desgaste anormal, realizar matt preventivos y correctivos a elementos de sus-dir-fre por km. extintor-herramienta básica-llanta de repuesto y 2 llaves ok.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.