



Fecha: 14/05/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KQS471**
Asegurable: **SÍ**

Clase:	Camioneta pasaj.
Año:	2021
Marca:	Volkswagen
Referencia:	Teramont
Kilometraje:	78,169

No Inspección: 3752810957	No Chasis: WVGZZCAZMC698739	No Motor: CDV369610	Tipo de caja: Tiptronica	Color: Plata
Centro de servicio: Satelite renting barranquilla	No Serie: xxx	Cilindraje: 3,597	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular



Estado general

Latonería: 83%	Tapicería: 100%
Pintura: 80%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguo combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	Original	Exploradoras	No Aplica
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	Original		
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	Original		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: vh tiene 2 llaves, gato, llave pernos/palanca, llanta de repuesto, kit de carretera completo, aplicacion de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería, leve picado en panoramico del, no afecta area visual, tapizado manchado: techo y sillars, protector plastico der golpeado y fisurado, limitacion visual en parte inferior por protectores, se sugiere verificar proximo mantenimiento preventivo segun ficha tecnica del fabricante, asegurabilidad sujeta por bajo% vida util en llantas.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.