



Fecha: 06/06/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **KOS346**

Asegurable: **SÍ**

Clase: **Camioneta pasaj.**


Año: **2022**

Marca: **Mitsubishi**

Referencia: **Outlander [3] [f]**

Kilometraje: **122.182**

- No Inspección:** 3122822048
- No Chasis:** JMYXTGF3WNZ000534
- No Motor:** A962934B12
- Tipo de caja:** Tiptrónica
- Color:** Plata
- Centro de servicio:** Satelital renting cali
- No Serie:** JMYXTGF3WNZ000534
- Cilindraje:** 2,360
- Combustible:** Gasolina
- Tipo Servicio:** Particular



Estado general

Latonería: 80%	Tapicería: 100%
Pintura: 75%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 100%	

0% - 59% Deficiente 60% - 89% Aceptable 90% - 100% Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanque combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
---	---	---

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	Original	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	No Aplica
Espesios eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		No Aplica
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	23	Presenta mala aplicación de pintura
	24	Pintura en mal estado
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	85	Se sugiere verificar historial ante las autoridades competentes

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: km.122182. si, presenta rayones y sumidos en general, tapicería manchada, kit de carretera completo, gato, llanta, botiquín, extintor;vh cuenta con 2 llaves de encendido

- Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.**
- Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.**
- Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.**