

FECHA:	1/03/2025	PLACA:	LT0972
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122774428	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	SI		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 156.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 156.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

Diagram of a pickup truck with labels:

- CAPOT: Golpe Medio** (points to the hood)
- BOMPER: Regular** (points to the bumper)

Observaciones: KM. 57.285. ASEGURABLE SI. PRESENTA MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, 2 LLAVES. EXTINTOR MARZO 2025. PERSIANA REGULAR, PRESENTA ADAPTACION ANTIVOLCO,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE			
			
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S
			
PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS
			
PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS
			
PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
			
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS
			
RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ
			
CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORES
			
PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
			
DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
RINES	OTROS 265/60/18	4	\$ 0
PORTA EQUIPAJE	OTROS	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS


% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

90%

90%

90%

90%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAJAC



1/03/2025

CLASEPICKUP DOBLE CAB



1/03/2025

TIPOHFC1037



1/03/2025



1/03/2025



1/03/2025



1/03/2025



DATOS

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11321007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4137884	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABD9RC090424	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABD9RC090424	ORDEN	2143749587
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	57285

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccióñ hidróhulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefaccióñ	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisióñ	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccióñ hidróhulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	1/03/2025	PLACA:	LTO972
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros				
No.INSPECCION:	3122774428		ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:				

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 156.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 156.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensióñ Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalacióñ de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

FECHA:	1/03/2025	No. Informe	3122774428
PLACA:	LT0972	Ciudad	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA JAC
CLASE PICKUP DOBLE CAB
TIPO HFC1037
MODELO 2024
NACIONALIDAD CHI
COLOR BLANCO
CILINDRAJE 1999

NOMBRE RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) 811011779
DIRECCIÓN CRA 49 NO. 17-108
TELÉFONO 3000441121
Rombo 4

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

N4137884

LJ11PABD9RC090424

LJ11PABD9RC090424

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LIBERTAD Y ORDEN
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028157233

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LT0972	JAC	HFC1037D3KSV	2024
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.999	BLANCO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
N4137884	N	LJ11PABD9RC090424	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABD9RC090424	N	LJ11PABD9RC090424	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A	NIT 890903938		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352022000610498
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA 10/01/2023
FECHA EXP. LIC. TTO. 10/01/2023
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

BLINDAJE *****
POTENCIA HP 136
VE FECHA IMPORT. PUERTAS
I 21/12/2022 4

FECHA VENCIMIENTO *****

VALID TO 14 01/2025


LT06004886527

CONCEPTO E IMPRONTAS


MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores



COLSERAUTO
NIT. 860.053.523 - 8

Firma Cliente
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 28/02/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTO972			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.


Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 248680

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

Placa:

Vehículo:

LTO 992

JAC

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

SABANETA

Placa:	LTO972
Fecha Servicio:	1/03/2025 7:57:54 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTO972
Fecha Servicio:	1/03/2025 7:57:54 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 376924

Fecha Expedición: 3 3 2025 Hora: 10:26 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028157233

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

1/10/2023

PLACA

LTO972

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LJ11PABD9RC090424

Número VIN

LJ11PABD9RC090424

Número de motor

N4137884

Número de chasis

LJ11PABD9RC090424

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JAC

Línea

HFC1037D3KSV

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

1999

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

3400

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

783

Número de registro

499967856

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/27/2024

Fecha vencimiento

1/6/2026

Fecha vigencia

1/7/2025

Número póliza

3336990000

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/28/2023

Fecha vencimiento

1/6/2025

Fecha vigencia

1/7/2024

Número póliza

37725984

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

1/10/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

202481622

Fecha de registro

1/10/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

