

FECHA:	20/01/2025	PLACA:	LTS141
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122751517	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI			
ASEGURABLE:	SI		

D A T O S	MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
	CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
	TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
	COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
	COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
	No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120528	NACIONALIDAD	CHI
	No. CHASIS	LX471X1C1RL501049	TIPO CAJA	NO APLICA
	No. SERIAL	LX471X1C1RL501049	ORDEN	2143749012
	SERVICIO	PARTICULAR		
	KILOMETRAJE	4278		
	ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	92%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

0%	60%	90%	100%
Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: SI.KM..4278 VH PRESENTA MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, RETOQUE DE PINTURA EN PIEZAS PUNTUALES DE LATONERIA SE SUGIERE MEJORAR ACABADOS, HUMEDAD DE ACEITE EN CAJA Y RUIDO ANORMAL COMPRESOR A/A, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM. EXTINTOR-HERRAMIENTA BÁSICA-LLANTA DE REPUESTO Y 2 LLAVES OK., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHICULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A
C
C
E
S
O
R
I
O
S

✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE

✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
✗	✓	●	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OPCIONAL 155/65R13	4	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU

CLASE [Seleccione]

TIPO D2



20/01/2025



20/01/2025



20/01/2025



20/01/2025



20/01/2025



20/01/2025

PERITAJE
COMERCIAL



D
A
T
O
S

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120528	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C1RL501049	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C1RL501049	ORDEN	2143749012
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	4278

M
O
T
O
R

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

I
N
T
E
R
I
O
R

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

P
A
R
T
E

B
A
J
A

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	20/01/2025	PLACA:	LTS141
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122751517	ROMBO:	6
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	NA
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2148129

FECHA: 20/01/2025

No. Informe: 3122751517

PLACA: LTS141

Ciudad: SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA: ZHIDOU
CLASE: [Seleccione]
TIPO: D2
MODELO: 2024
NACIONALIDAD: CHI
COLOR: BLANCO
CUNDAQUE: 0

NOMBRE: RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA (NT): 811011779
DIRECCION: CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO: 3000441121
Rembo: 5

No. MOTOR

No. SERIE

No. CHASIS

TZ175X15DYA2022120528

LX471X1C1RL501049

LX471X1C1RL501049

DOCUMENTOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10028978098

PLACA: LTS141 MARCA: ZHIDOU LMSA: D2S MODELO: 2024
CUNDAQUE: 0 COLOR: BLANCO SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CUADRICICLO TIPO CARROCERIA: SIN CARROCERIA CONJUNTO: ELECTRICO CAPACIDAD Kg/PSI: 2

NUMERO DE MOTOR: TZ175X15DYA2022120528 REG: N VIN: LX471X1C1RL501049

NUMERO DE SERIE: LX471X1C1RL501049 REG: N NUMERO DE CHASIS: LX471X1C1RL501049 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S):
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACION
NIT: 890903038

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

SINGULE: 20

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

352023000115936

IMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

27/04/2023


FECHA EXP. LIC. TTD

27/04/2023

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT06005008972

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Este mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

FO-015

ión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente
Aranda: Calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 661
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 358
- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista - Geón-Bucaramanga - Cel: 321 470 8366
Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - 1664
589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 - CEDA Hangares S4
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Flor: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44
9C - 20 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador # 2 - 100 C
3202324022 - Cartagena: Cra 818 24 246 Cel 321 4885603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Placa:	LTS141
Fecha Servicio:	20/01/2025 11:13:15 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTS141
Fecha Servicio:	20/01/2025 11:13:15 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

sión 2.

Serie

LX471X1C1RL501049
15kw 85km/h max891kg

Vin
asis

☆ LX471X1C1RL501049 ☆

tor

2022-12-05 28
TZ1175X15D17

LTS141

a cargo de:

Placa:

Vehículo:

COLSERAUTO

REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 27/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTS141			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 365437

Fecha Expedición: 20 1 2025 Hora: 2:35 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028978098

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS141

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C1RL501049

Número VIN

LX471X1C1RL501049

Número de motor

TZ175X15DYA2022120528

Número de chasis

LX471X1C1RL501049

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

634

Número de registro

529027698

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

4/25/2025

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

4/26/2024

Fecha expedición

3/27/2024

Número póliza

38902080

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha vencimiento

4/25/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

4/26/2023

Fecha expedición

4/25/2023

Número póliza

33448573

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

208436286

Fecha de registro

4/26/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749012		
Fecha de Expedición:	20/01/2025	Hora:	02:33

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTS141
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carroceria:	COUPE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	20/01/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C1RL501049
Número de Serie:	LX471X1C1RL501049
Número de motor:	TZ175X15DYA2022120528
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matricula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

