

FECHA: 4/04/2025

PLACA:

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

LTP030

No.INSPECCION: 3122792868

ROMBO: 400

CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI

ASEGURABLE: SI

ASEGURADORA

RENTING COLOMBIA S.A.

SUCURSAL

CALI

INTERMEDIARIO

DIRECTORENTING COLOMBIA

Clave:

NOMBRE

RENTING COLOMBIA S.A.

IDENTIFICACION

811011779

Edad:

DIRECCION

CR 2A 51 60

PROFESION

OTROS

Tel:

3202186685

V/R CLIENTE

\$ 0

V/R FASECOLDA

\$ 156.400.000

V/R COLSERAUTO

\$ 156.400.000

V/R ACCESORIOS




\$ 0

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11342007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4137854	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABDXRC090481	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABDXRC090481	ORDEN	2143750009
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	56862		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		

LATONERIA	#####	94%		
PINTURA	#####	90%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: KLM.56862.ASEGURABLE SI.VH PRESENTA PLATÓN CON PERFORACIÓN,TAPIZADO EXTRA EN INTERIOR ,SUMIDOS Y RAYONES EN CARROCERIA,CUENTA CON LLANTA DE REPUESTO,KIT MEDICO,CONOS Y TACOS , NO CUENTA CON GATO MANUAL,CUENTA CON DOS CONTROLES DE ENCENDIDO,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SINCRONIZAR MOTOR, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL

● OPCIONAL

✗ NO TIENE

															
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
															
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION
ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	ABS	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	ABS
AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	AIR BAG	ORIGINAL	ORIGINAL	1	\$ 0	AIR BAG
PROTECTOR PLATON	OTROS	NA	1	\$ 0	PROTECTOR PLATON	OTROS	NA	1	\$ 0	PROTECTOR PLATON	OTROS	NA	1	\$ 0	PROTECTOR PLATON
RC	OTROS	A	1	\$ 0	RC	OTROS	A	1	\$ 0	RC	OTROS	A	1	\$ 0	RC

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

30%20%30%20%

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCAJAC

4/04/2025

CLASEPICKUP DOBLE CAB

4/04/2025

TIPOHFC1037

4/04/2025

4/04/2025

4/04/2025

4/04/2025

DATOS

MARCA	JAC	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
TIPO	HFC1037	DIRECCION	CR 2A 51 60
MODELO	2024	TELEFONO	3202186685
NACIONALIDAD	CHI	TELEFONO	400
COLOR	BLANCO		
CILINDRAJE			

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
No. Motor te">No. Motor	No. SERIE	No. CHASIS
N4137854	LJ11PABDXRC090481	LJ11PABDXRC090481

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028187729

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LTP030	JAC	HFC1037D3KSV	2024
CILINDRADA DE	COLOR	SERVICIO	
1.999	BLANCO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PS
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5
NUMERO DE MOTOR	REG	VIN	
N4137854	N	LJ11PABDXRC090481	
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABDXRC090481	N	LJ11PABDXRC090481	N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES(S)	IDENTIFICACION		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 8909039388		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD ***** POTENCIA HP 136

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352022000610498 DE FECHA IMPORT 21/12/2022 PUERTAS 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****

FECHA MATRICULA 16/01/2023 FECHA EXP. LIC. TTO. 17/01/2023 FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRANSITO STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06004888183

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☒

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☒

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☒

HFC4DB2-1C
★N4137854★

INGEN NO: N4137854
VIN: LJ11PABDXRC090481

★LJ11PABDXRC090481★

OBSERVACIONES

CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma ☒ COLSERAUTO
Agente (R) Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 721 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2120 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: Calle 17 # 62-47 - Barranquilla Vehiculos Livianos: Carrera 53 # 60 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 168 6446 - Barranquilla Vehiculos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehiculos Livianos: Carrera 20 # 51A - 100 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehiculos Pesados: Km 2 Autopista Green Bucaramanga Cel: 321 470 8360 - Medellín Vehiculos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / FON: (604) 205 9276 - (604) 599 6765 - (604) 113 15 4716 - Medellín Vehiculos Pesados: Carrera 50 # 29 - 14 CDA Tangones S.A. / PBX: (574) 207 4811 - Cali Flor: Av. 1 Norte # 6074 - 15 / PBX: (572) 445 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 10 / PBX: (572) 110 4141 - Cúcuta Vehiculos Livianos y Pesados: Av. EL Libertador # 2 - 10N Cel: 3202186027 - Cartagena: Calle 81B # 24 - 24x4 Cel: 3114095933

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Registro de Improntas

GO - FO - 041
Versión 2.

Nº 245849

COLSERAUTO

No. Serie



No. Vin
Chasis



No. Motor



#122

Registro a cargo de:

LTP 030

Placa:

Vehículo:

J4C

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

SABANA TA



REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 5/04/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTP030			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.



DATOS

MARCA	JAC	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2024
TIPO	HFC1037	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	11342007	COMBUSTIBLE	DIESEL
No. MOTOR	N4137854	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LJ11PABDXRC090481	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	LJ11PABDXRC090481	ORDEN	2143750009
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	56862

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccióñ hidròhulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacciñ	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocòmetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacòmetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos elèctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisiñ	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccióñ hidròhulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	4/04/2025	PLACA:	LTP030
--------	-----------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122792868	ROMBO:	400
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 156.400.000
V/R COLSERAUTO	\$ 156.400.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensiñ Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalaciñ de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corrediso	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 385006

Fecha Expedición: 4 4 2025 Hora: 7:56 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028187729

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

1/16/2023

PLACA

LTP030

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LJ11PABDXRC090481

Número VIN

LJ11PABDXRC090481

Número de motor

N4137854

Número de chasis

LJ11PABDXRC090481

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

JAC

Línea

HFC1037D3KSV

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

1999

Carrocería

DOBLE CABINA

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

3400

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

809

Número de registro

499967855

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

25

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

12/28/2024

Fecha vencimiento

1/13/2026

Fecha vigencia

1/14/2025

Número póliza

3338248400

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

12/28/2023

Fecha vencimiento

1/13/2025

Fecha vigencia

1/14/2024

Número póliza

37727200

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/13/2023

Fecha vencimiento

1/13/2024

Fecha vigencia

1/14/2023

Número póliza

31934379

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

8909039388

Fecha inicio (Propiedad)

1/16/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
207910317	4/17/2023	APROBADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
202793428	1/16/2023	APROBADA	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LTP030
Fecha Servicio:	4/04/2025 7:45:34 p.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTP030
Fecha Servicio:	4/04/2025 7:45:34 p.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143750009		
Fecha de Expedición:	04/04/2025	Hora:	07:46

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTP030
Marca:	JAC
Línea:	HFC1037
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	04/04/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LJ11PABDXRC090481
Número de Serie:	LJ11PABDXRC090481
Número de motor:	N4137854
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

Fecha:	04/04/2025	Ciudad:	CALI
Placa:	LTP030	Centro de Servicio:	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	JAC	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
MODELO	2024	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	811011779
N° DE MOTOR	N4137854	DIRECCIÓN	CR 2A 51 60
N° SERIE	LJ11PABDXRC090481	TELEFONO	3202186685
N° CHASIS	LJ11PABDXRC090481		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES
carlos.moreno.ct@colserauto.com**Dirección Central Técnica | Colserauto S.A**

carlos.moreno.ct@colserauto.com | PBX: 7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto TM
Todos los derechos reservados.

Fecha: 09/04/2025

PERITAJE
COMERCIAL

Placa:

LTP030

Asegurable: SÍ

Clase:	Pickup doble cab
Año:	2024
Marca:	Jac
Referencia:	Hfc1037
Kilometraje:	56,862

No inspección:

3122792868

No Chasis:

LJ11PABDXRC090481

No Motor:

N4137854

Tipo de caja:

Mecanica

Color:

Blanco

Centro de servicio:

Satelite renting cali

No Serie:

LJ11PABDXRC090481

Cilindraje:

1,999

Combustible:

Diesel

Tipo Servicio:

Particular

Estado general

Latonería:	94%	Tapicería:	100%
Pintura:	90%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%

60% - 89%

90% - 100%

Deficiente

Aceptable

Óptimo

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidraulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga liquido bomba de embrague:	Sin Fuga
Fuga liquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tange combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%

40% - 70%

71% - 100%

Deficiente

Aceptable

Óptimo

30%

30%

20%

20%

+

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios electricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original
Película seguridad	Original	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
102	Se sugiere sincronizar motor

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

klm.56862.asegurable si.vh presenta platón con perforación,tapizado extra en interior ,sumidos y rayones en carroceria,cuenta con llanta de repuesto,kit medico,conos y tacos , no cuenta con gato manual,cuenta con dos controles de encendido

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."