



FECHA:	21/03/2025	PLACA:	LTS091
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122785250	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060147	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C5RL501040	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C5RL501040	ORDEN	2143749825
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	9273		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		


ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CR 2A 51 60		
PROFESION	OTROS	Tel:	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	95%
PINTURA	#####	95%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.



Observaciones: SI.KM..9273 VH PRESENTA MÚLTIPLES RAYONES Y SUMIDOS, 4 RINES RAYADOS, PERSIANA REGULAR, HUMEDAD DE ACEITE EN CAJA, REALIZAR MATT PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A ELEMENTOS DE SUS-DIR-FRE POR KM. BOTIQUÍN-CHALECO-EXTINTOR-LINTERNA-HERRAMIENTA BÁSICA-LLANTA DE REPUESTO Y 2 LLAVES OK., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLANTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TWITER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESEÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLUMILLA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALABMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EXPLORADORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TECHO CORREDIZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPOILER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OPCIONAL 155/65R13	4	\$ 0
RC	OTROS A	1	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

**% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



**VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO**

0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

FOTOS VEHICULO

**MARCA** ZHIDOU

**CLASE** [Seleccione]

**TIPO** D2



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025



21/03/2025

# COLSERAUTO

## INFORME TÉCNICO

2154842

FECHA:	21/03/2025	No. Informe	3122785250
PLACA:	LTS091	Ciudad	SATELITE RENTING CALL

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

### DATOS

MARCA	ZHIDOU
CLASE	[Seleccione]
TIPO	SIN CARROCERIA
MODELO	2024
NACIONALIDAD	CHI
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	0

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELÉFONO	3000441121
Rombo	10

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
TZ175X15DYA2022060147	LX471X1C5RL501040	LX471X1C5RL501040

### DOCUMENTOS

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
LIBERTAD Y ORDEN

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028979570**

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LTS091	ZHIDOU	D2S	2024
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
0	BLANCO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CUADRICICLO	SIN CARROCERIA	ELECTRICO	2
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
TZ175X15DYA2022060147	N	LX471X1C5RL501040	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LX471X1C5RL501040	N	LX471X1C5RL501040	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
BANCOLOMBIA S.A	NIT 890903938		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	*****	20
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.
352023000115936	I	14/03/2023
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD		PUERTAS
*****		2
FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/04/2023	27/04/2023	*****
ORGANISMO DE TRÁNSITO		
STRIA TTOYTTT MCPAL SABANETA		




### CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR**
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado
- SERIAL**
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado
- CHASIS**
  - Original
  - Regrabado
  - Grabado



### OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015

Bogotá Morato: Calle 9BA # 69C - 15 / PBX (571) 745 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX (571) 202 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX (604) 205 9276 - (604) 589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 20 / PBX (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cel 3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 296 Cel 3214985603


RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

# Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

# COLSERAUTO


No. Serie



No. Vin  
Chasis



No. Motor



Registro a cargo de:

LTS 091

Placa:

Vehículo:

auteco D2S

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121

Servicio al cliente [contactenos@colserauto.com](mailto:contactenos@colserauto.com)

Sitio web: [www.colserauto.com](http://www.colserauto.com)

SABANA 74

**REPORTE DE RECLAMACIONES**

Fecha: 21/03/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTS091			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

**NOTAS:**

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

**IMPORTANTE**

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos están sujetos a confirmación ante las entidades competentes.

**PERITAJE  
COMERCIAL**COLSERAUTO S.A.  
www.colserauto.com

FECHA:	21/03/2025	PLACA:	LTS091
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122785250	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:		SATELITE RENTING CALI	
ASEGURABLE: No Aplica			

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CR 2A 51 60
TELEFONO	3202186685
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	NO APLICA
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060147	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C5RL501040	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C5RL501040	ORDEN	2143749825
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	9273

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	NA
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	NA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	NA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspensión	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 381457

Fecha Expedición: 21 3 2025 Hora: 11:11 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028979570

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS091

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C5RL501040

Número VIN

LX471X1C5RL501040

Número de motor

TZ175X15DYA2022060147

Número de chasis

LX471X1C5RL501040

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

694

Número de registro

529027720

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38901966

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448448

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

208437692

4/27/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Placa:	LTS091
Fecha Servicio:	21/03/2025 9:23:43 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	LTS091
Fecha Servicio:	21/03/2025 9:23:43 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13




Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

INFORME FOTOGRAFICO

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143749825		
<b>Fecha de Expedición:</b>	21/03/2025	<b>Hora:</b>	10:07

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTS091
<b>Marca:</b>	ZHIDOU
<b>Línea:</b>	D2
<b>Clase:</b>	[Seleccione]
<b>Tipo Carrocería:</b>	COUPE
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	0
<b>Tipo Combustible:</b>	NO APLICA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	21/03/2025
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING CALI
<b>Ciudad de Expedición:</b>	CALI

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LX471X1C5RL501040
<b>Número de Serie:</b>	LX471X1C5RL501040
<b>Número de motor:</b>	TZ175X15DYA2022060147
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2024

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico

**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	21/03/2025	<b>Ciudad:</b>	CALI
<b>Placa:</b>	LTS091	<b>Centro de Servicio:</b>	SATELITE RENTING CALI

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	ZHIDOU	<b>NOMBRE</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>MODELO</b>	2024	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	811011779
<b>N° DE MOTOR</b>	TZ175X15DYA2022060147	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 2A 51 60
<b>N° SERIE</b>	LX471X1C5RL501040	<b>TELEFONO</b>	3202186685
<b>N° CHASIS</b>	LX471X1C5RL501040		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

**OBSERVACIONES**

**ernesto.mateus@colserauto.com**
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

ernesto.mateus@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.  
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.  
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.



Consulta el informe de peritaje de manera digital

Síguenos en:  
@colserauto

Fecha: 26/03/2025

Placa:

**LTS091**

Asegurable:

**SÍ**



Clase: [seleccione]

Año: 2024

Marca: Zhidou

Referencia: D2

Kilometraje: 9,273

No inspección:  
3122785250No Chasis:  
LX471X1C5RL501040No Motor:  
TZ175X15DYA2022060147Tipo de caja:  
No aplicaColor:  
BlancoCentro de servicio:  
Satelite renting caliNo Serie:  
LX471X1C5RL501040Cilindraje:  
0Combustible:  
No aplicaTipo Servicio:  
Particular


## Estado general

Latonería: <b>95%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>95%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>100%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

## Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>



## Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>No Aplica</b>
Fuga aceite motor:	<b>No Aplica</b>
Fuga liquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga liquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>No Aplica</b>
Fugas tangué combustible:	<b>No Aplica</b>



## Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Original	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0
LLANTAS	OPCIONAL 155/65R13	4	\$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA	1	\$ 0

## Novedades Técnicas:

Código	Descripción
68	Vehículo no pasa pista por lo tanto datos no se ven reflejados en el informe
75	Pintura presenta golpes de piedras
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

## Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

## Observaciones:

si.km.9273 vh presenta múltiples rayones y sumidos, 4 rines rayados, persiana regular, humedad de aceite en caja, realizar matt preventivos y correctivos a elementos de sus-dir-fre por km. botiquín-chaleco-extintor-linterna-herramienta básica-llanta de repuesto y 2 llaves ok.



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión".



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado".



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos."