

FECHA: 17/12/2024	PLACA:	LTQ427
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros		
No.INSPECCION: 3122737730	ROMBO: 2	
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE: SI		

DATOS

ESTADO GENERAL

ACCESORIOS


MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060351	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C2RL501044	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C2RL501044	ORDEN	2143748631
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	4883		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A - 39 SECTOR LAS DELICIAS		

ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.
SUCURSAL	CALI
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA Clave:
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779 Edad:
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
PROFESION	OTROS Tel: 3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0


LATONERIA	#####	96%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% 60% 90% 100%	
	Deficiente Aceptable Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.




COSTADO: Rayon



BOMPER: Regular

GUARDAFANGO: Rayon



Observaciones: SI, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA, PANORAMICO SUSTITUIDO, 1 LLAVE, GATO, LLAVE DE PERNOS, EXTINTOR VIGENTE, KIT DE CARRETERA COMPLETO, CABLE DE CARGA, SIN LLANTA DE REPUESTO., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL	<input type="checkbox"/> OPCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> NO TIENE
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TWITER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DESEMBAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3er. STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION ASISTIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACONDICION.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMPLIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPLORADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TECHO CORREDIZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
RC	OTROS A	1	\$ 0

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
-------------	------------------	----------	-------

FRENOS

**RUEDAS DELANTERAS**



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**FRENO DE MANO**




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

**RUEDAS TRASERAS**



SUSPENSION




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS

**% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO


**MARCA** ZHIDOU

**CLASE** [Seleccione]

**TIPO** D2



17/12/2024



17/12/2024



17/12/2024



17/12/2024



17/12/2024



17/12/2024

FECHA:	17/12/2024	PLACA:	LTQ427
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122737730	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022060351	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C2RL501044	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C2RL501044	ORDEN	2143748631
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	4883

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	NA
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tubería frenos	BUENO

2080865

FECHA:	17/12/2024	No. Informe:	122737730
PLACA:	LTQ427	Ciudad:	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	ZHIDOU	NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CLASE	(Seleccione)	CIUDAD DE CALSERAUTO	811011779
TEO	D3	DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
ANIO	2024	TELEFONO	3000441121
MARCA DEL DISCO	CHI	ROMBO	244
VALOR	GRIS		
VALOR	GRIS		
VALOR	GRIS		

No MOTOR	No SERIE	No CHASIS
TZ175X15DYA2022060351	LX471X1C2RL501044	LX471X1C2RL501044

DOCUMENTOS

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028724335**

PLACA: LTQ427    MARCA: ZHIDOU    LINEA: D2S    MODELO: 2024

CILINDRADA CC: 0    COLOR: GRIS

CLASE DE VEHICULO: CUADRICICLO    TIPO CARROCERIA: SIN CARROCERIA    CONSUMIBLE: ELECTRICO    CAPACIDAD MOTOR: 2

NUMERO DE MOTOR: TZ175X15DYA2022060351    REG N    VIN: LX471X1C2RL501044

NUMERO DE SERIE: LX471X1C2RL501044    REG N    NUMERO DE CHASIS: LX471X1C2RL501044    REG N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: BANCOLOMBIA S.A.    IDENTIFICACION NIT: 890903930

REVISIÓN MOVILIDAD: \*\*\*\*\*    POTENCIA HP: 20

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352023000083095    FECHA IMPORT: 20/02/2023    PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: \*\*\*\*\*


FECHA MATRICULA: 23/03/2023    FECHA EXP. LIC. TTD: 24/03/2023    FECHA VENCIMIENTO: \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

IDENTIFICACION: LT06004966191

- MOTOR** Original   
Regrabado   
Grabado
- SERIAL** Original   
Regrabado   
Grabado
- CHASIS** Original   
Regrabado   
Grabado

COLSERAUTO  
NIT. 860.053.523 - B



ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

**COLSERAUTO**  
NIT. 860.053.523 - B

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 1 Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2526 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Pue Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Piro PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 110 # 43 - 509 / PBX: (575) 301 3041 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Calle 55 # 23 - 45 - Carrera 27 # 54 - 84 Barrio Bolívar Pbx: 6 643 35 86 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Rm 2 Autopista Girón-Bucaramanga 321 470 88 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (574) 262 89 - Medellín Vehículos Pesados: - Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hanageres S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Florá: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 Cll 3202324022 - Cartagena 818 24 246 Cll 321 4985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.CO


# Registro de Improntas

Nº 233870

COLSERAUTO

- FO - 041  
versión 2.

No. Serie



No. Vin  
Chasis



Motor



Registro a cargo de:

LTO 427

Placa:

Vehículo:

quintero

Colserauto.com

Sito web: www.colserauto.com

EMERSON

## REPORTE DE RECLAMACIONES

Fecha: 28/12/2024

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMO
LTQ427			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

### IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Placa:	LTQ427
Fecha Servicio:	17/12/2024 10:38:14 a.m.




Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTQ427
Fecha Servicio:	17/12/2024 10:38:14 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 359174

Fecha Expedición: 18 12 2024 Hora: 9:08 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028724335

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

3/23/2023

PLACA

LTQ427

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C2RL501044

Número VIN

LX471X1C2RL501044

Número de motor

TZ175X15DYA2022060351

Número de chasis

LX471X1C2RL501044

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

GRIS

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

635

Número de registro

523367738

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

28

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

2/28/2024

Fecha vencimiento

3/22/2025

Fecha vigencia

3/23/2024

Número póliza

38601548

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

3/22/2023

Fecha vencimiento

3/22/2024

Fecha vigencia

3/23/2023

Número póliza

32966005

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

3/23/2023

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

206815841

3/23/2023

AUTORIZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	2143748631		
<b>Fecha de Expedición:</b>	18/12/2024	<b>Hora:</b>	09:04

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	LTQ427
<b>Marca:</b>	ZHIDOU
<b>Línea:</b>	D2
<b>Clase:</b>	[Seleccione]
<b>Tipo Carrocería:</b>	COUPE
<b>Color:</b>	GRIS
<b>Cilindraje (cc):</b>	0
<b>Tipo Combustible:</b>	ELÉCTRICO

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	RENTING COLOMBIA S.A.
<b>Id Solicitante:</b>	811011779
<b>Fecha Informe:</b>	17/12/2024
<b>Centro de Validación:</b>	SATELITE RENTING CALI
<b>Ciudad de Expedición:</b>	CALI

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	LX471X1C2RL501044
<b>Número de Serie:</b>	LX471X1C2RL501044
<b>Número de motor:</b>	TZ175X15DYA2022060351
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2024

**La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.**

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico





Fecha: 30/12/2024

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LTQ427**  
Asegurable: **SÍ**

Clase:	[seleccione]
Año:	2024
Marca:	Zhidou
Referencia:	D2
Kilometraje:	4.883

<b>No Inspección:</b> 3122737730	<b>No Chasis:</b> LX471X1C2RL501044	<b>No Motor:</b> TZ175X15DYA2022060351	<b>Tipo de caja:</b> No aplica	<b>Color:</b> Gris
<b>Centro de servicio:</b> Satélite renting call	<b>No Serie:</b> LX471X1C2RL501044	<b>Cilindraje:</b> 0	<b>Combustible:</b> Eléctrico	<b>Tipo Servicio:</b> Particular



### Estado general

Latonería:	96%	Tapicería:	100%
Pintura:	90%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	No Aplica
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	No Aplica
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	No Aplica

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	No Aplica	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	No Aplica	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Especios eléctricos	No Aplica	Bloqueo central	No Aplica	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	No Aplica
Película seguridad	Original	Tercer STOP	No Aplica	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	Original	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS A	1	\$ 0

<b>Novedades Técnicas:</b>	Código	Descripción
<b>Antecedentes:</b>	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** si, presenta rayones y sumidos en latonería, panorámico sustituido, 1 llave, gato, llave de pernos, extintor vigente, kit de carretera completo, cable de carga, sin llanta de repuesto.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.