

FECHA:	23/01/2025	PLACA:	LTS114
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	3122753422	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION: SATELITE RENTING CALI			
ASEGURABLE:	SI		

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120545	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C7RL501122	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C7RL501122	ORDEN	2143749066
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	10590		
ENVIADO A	CARRERA 4 B # 36 A – 39 SECTOR LAS DELICIAS		




ASEGURADORA	RENTING COLOMBIA S.A.		
SUCURSAL	CALI		
INTERMEDIARIO	DIRECTORENTING COLOMBIA	Clave:	
NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.		
IDENTIFICACION	811011779	Edad:	
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108		
PROFESION	OTROS	Tel:	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 50.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGÚN LA GUÍA 336 DE AGOSTO 2024.

ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	95%
PINTURA	#####	90%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0%60%90%100%	
	DeficienteAceptableOptimo	



Observaciones: SI, PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN LATONERIA, 2 LLAVES, GATO, LLAVE DE PERNOS, KIT DE CARRETERA COMPLETO, EXTINTOR VIGENTE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL			● OPCIONAL			✗ NO TIENE		
	RADIO			RADIO CON UNIDAD CD			EQUALIZADOR	
	CAJA DE CD'S			PLANTA			PARLANTES	
	TWITER			VIDRIOS ELECTRICOS			PELICULA DE SEGURIDAD	
	DESEMPAÑADOR			ESPEJO RETROVISOR			ESPEJOS ELECTRICOS	
	PLUMILLA TRASERA			BLOQUEO CENTRAL			3er. STOP	
	DIRECCION ASISTIDA							
✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	DIRECCION HIDRAULICA			AIRE ACONDICIO.			LLANTAS	
	COPAS			RINES			AMPLIACIONES	
	ALARMA			RELOJ			CINTURONES DE SEGURIDAD	
	ENCENDEDOR			TAPICERIA DE CUERO			EXPLORADORAS	
	PORTA EQUIPAJE			TECHO CORREDIZO			SPOILER	
	OTROS							
✗		✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
DESCRIPCION			MARCA REFERENCIA			CANTIDAD		
VALOR								
RC	OTROS A	1						\$ 0
SENSOR DE REVERSA	OTROS CON CAMARA	1						\$ 0

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS




SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones:

ALINEACION Y LLANTAS



% VIDA UTIL DE LAS LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO		
0m a 5m	5m a 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones:

FOTOS VEHICULO

MARCA ZHIDOU

CLASE [Seleccione]

TIPO D2



23/01/2025



23/01/2025



23/01/2025



23/01/2025



23/01/2025



23/01/2025

DATOS

MARCA	ZHIDOU	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	[Seleccione]	MODELO	2024
TIPO	D2	CARROCERIA	COUPE
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	0
COD. FASEC.	42201001	COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO
No. MOTOR	TZ175X15DYA2022120545	NACIONALIDAD	CHI
No. CHASIS	LX471X1C7RL501122	TIPO CAJA	NO APLICA
No. SERIAL	LX471X1C7RL501122	ORDEN	2143749066
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	10590

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NA
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NA
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	NA

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

PARTEBAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

FECHA:	23/01/2025	PLACA:	LTS114
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3122753422	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	SATELITE RENTING CALI		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACION	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 50.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 50.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NA
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

2148156

FECHA:	23/01/2025	No. Informe:	3122753422
PLACA:	LTS114	Ciudad:	SATELITE RENTING CALI

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	ZHIDOU
CLASE	(Seleccione)
TPO	D2
MODELO	2024
NACIONALIDAD	CHI
COLOR	BLANCO
CEREAJE	0

NOMBRE	RENTING COLOMBIA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA (NT)	811011779
DIRECCION	CRA 49 NO. 17-108
TELEFONO	3000441121
Bombo	12

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
TZ175X15DYA2022120545	LX471X1C7RL501122	LX471X1C7RL501122

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028979643

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LTS114	ZHIDOU	D2S	2024
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
0	BLANCO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSI
CUADRICICLO	SIN CARROCERIA	ELECTRICO	2
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
TZ175X15DYA2022120545	N	LX471X1C7RL501122	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LX471X1C7RL501122	N	LX471X1C7RL501122	N
PROPIETARIO: APELLIDO(Y) Y NOMBRES	IDENTIFICACION		
BANCOLOMBIA S.A.	NIT 890903938		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE POTENCIA HP

FECHA IMPORT PUERTAS

1 14/03/2023 2

FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TPO FECHA VENCIMIENTO

27/04/2023 27/04/2023 *****

STRIA TTYTTE MCPAL SABANETA


LT06005006940

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores.

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente
Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehiculos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado
PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehiculos Pesados: Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 661
- Bucaramanga Vehiculos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 358
- Bucaramanga Vehiculos Pesados: Km 2 Autopista Girón-Bucaramanga Cel: 321 470 8366
Medellin Vehiculos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9276 - 660
589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehiculos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangeres S.
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44
9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehiculos Livianos y Pesados: Av El Libertador # 2 - 100 C
3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

REPORTE DE RECLAMACIONES

COLSERAUTO

Fecha: 30/01/2025

PLACA	TIPO DE RECLAMACION	FECHA	VALOR RECLAMADO
LTS114			

VIGENCIA POLIZA	VIGENTE
-----------------	---------

NOTAS:

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

IMPORTANTE

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehiculo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Version 2.

No. Serie

L78-CP
213716372DEF00470
LX471X1C7RL501122

No. Vin
Chasis

☆ LX471X1C7RL501122 ☆

. Motor

☆ 2022120545 ☆
TZ175X15DYA

HTS 114

auto co 021

Placa:	LTS114
Fecha Servicio:	23/01/2025 8:47:24 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	LTS114
Fecha Servicio:	23/01/2025 8:47:24 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15



Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 366555

Fecha Expedición: 23 1 2025 Hora: 3:36 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10028979643

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CUADRICICLO

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Fecha matrícula

4/27/2023

PLACA

LTS114

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

LX471X1C7RL501122

Número VIN

LX471X1C7RL501122

Número de motor

TZ175X15DYA2022120545

Número de chasis

LX471X1C7RL501122

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

ZHIDOU

Línea

D2S

Modelo

2024

Color

BLANCO

Cilindraje

Carrocería

SIN CARROCERIA

Número de ejes

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

2

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

637

Número de registro

529047750

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

0

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha expedición

3/27/2024

Fecha vencimiento

4/25/2025

Fecha vigencia

4/26/2024

Número póliza

38902059

Entidad expide Soat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

4/25/2023

Fecha vencimiento

4/25/2024

Fecha vigencia

4/26/2023

Número póliza

33448543

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo de documento

NIT

Número de documento

890903938

Fecha inicio (Propiedad)

4/27/2023

Fecha fin (Propiedad)

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

208438284

Fecha de registro

4/27/2023

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	2143749066		
Fecha de Expedición:	23/01/2025	Hora:	03:35

Aspecto del Vehículo

Placa:	LTS114
Marca:	ZHIDOU
Línea:	D2
Clase:	[Seleccione]
Tipo Carrocería:	COUPE
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	0
Tipo Combustible:	ELÉCTRICO

Aspectos Generales

Solicitante:	RENTING COLOMBIA S.A.
Id Solicitante:	811011779
Fecha Informe:	23/01/2025
Centro de Validación:	SATELITE RENTING CALI
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	LX471X1C7RL501122
Número de Serie:	LX471X1C7RL501122
Número de motor:	TZ175X15DYA2022120545
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2024

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico

