



Fecha: 06/06/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **FRX891**  
Asegurable: **SÍ**

<b>Clase:</b>	Pickup doble cab
<b>Año:</b>	2019
<b>Marca:</b>	Toyota
<b>Referencia:</b>	Hilux [8] [ff]
<b>Kilometraje:</b>	151,910

- No Inspección:** 3752822934
- No Chasis:** 8A7JKX8CD6K2028294
- No Motor:** 2TRA541855
- Tipo de caja:** Mecánica
- Color:** Blanco
- Centro de servicio:** Satélite renting barranquilla
- No Serie:** xx
- Cilindraje:** 2,694
- Combustible:** Gasolina
- Tipo Servicio:** Particular



### Estado general

Latonería: <b>62%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>60%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>88%</b>	
Chasis: <b>100%</b>	

0% - 59% Deficiente     60% - 89% Aceptable     90% - 100% Óptimo

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite caja velocidades:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite dirección hidráulica:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga aceite motor:	<b>Sin Fuga</b>
Fuga líquido bomba de embrague:	<b>No Aplica</b>
Fuga líquido de frenos:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas aceite por amortiguador:	<b>Sin Fuga</b>
Fugas tanguero combustible:	<b>Sin Fuga</b>

### Estado llantas

0% - 39% Deficiente <input type="radio"/>	40% - 70% Aceptable <input checked="" type="radio"/>	71% - 100% Óptimo <input type="radio"/>
-------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: <b>Original</b>	Plumilla trasera: <b>No Aplica</b>	Dirección asistida: <b>No Aplica</b>	Alarma: <b>Opcional</b>	Porta equipaje: <b>No Aplica</b>	Exploradoras: <b>Original</b>
Especios eléctricos: <b>Original</b>	Bloqueo central: <b>Original</b>	Dirección hidráulica: <b>Original</b>	Rines: <b>Original</b>	Techo corredizo: <b>No Aplica</b>	
Película seguridad: <b>No Aplica</b>	Tercer STOP: <b>Original</b>	Aire acondicionado: <b>Original</b>	Tapicería cuero: <b>No Aplica</b>	Spoiler: <b>No Aplica</b>	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
ALARMA	OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0
OTROS	FACTURA OPCIONAL CARPA HIDRAULICA	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado
	73	Pintura cuarteada

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** vh tiene 2 llaves, gato, llave pernos/palanca, llanta de repuesto, kit de carretera completo, aplicación de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería, tapizado manchado; techo y carteras de puertas con rayones. silla del izq en mal estado, forros de sillas regular estado, luz media izq no enciende, filtración de humedad en exploradoras, focos de oxidación en parte baja, humedad en carter. asegurabilidad sujeta por corrosión en frontal, panorámico picado, bajo% latonería/pintura/llantas

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.